

2 Allée Alan Turing, La Pardieu 63178 AUBIERE CEDEX - CS40033

Nettoyage interne

Réglage de la pipette effectué

Tél: 04.73.28.55.60 - Fax: 04.73.28.92.43 @mail: gestiondeparc@mc2lab.fr

## RAPPORT D'INTERVENTION SAV

 N° RAPPORT
 :
 RI-2207-0045

 DATE D'INTERVENTION
 :
 06/07/2022

CLIENT				
CODE SITE	C9590038	CONTACT	MME LIETAR LUDIVINE	
NOM	GENES DIFFUSION SAS	FONCTION		
		<u> </u>	I.lietar@genesdiffusion.com	
SITE		(J <sup>III</sup>	03-27-99-29-49	
ADRESSE	3595 ROUTE DE TOURNAI 59500 DOUAI	2 CONTACT FONCTION		
ى ك	03-27-99-29-29	<b>1</b>		
MATÉRIEL				
TYPE	PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE	PROBLÈME	PROBLÈME	
MARQUE	GILSON	Volume bas et médi	Volume bas et médian délivré trop faible	
MODÈLE	PIPETMAN CLASSIC			
N° SÉRIE	G27304A			
ID. CLIENT	GDD-PIPE-005			

RÉPARATIONS EFFECTUÉES

## NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

