

2 Allée Alan Turing, La Pardieu 63178 AUBIERE CEDEX - CS40033 Tél : 04.73.28.55.60 - Fax : 04.73.28.92.43

@mail : gestiondeparc@mc2lab.fr

RAPPORT D'INTERVENTION SAV

N° RAPPORT : RI-2209-0326

DATE D'INTERVENTION: 27/09/2022

CLIENT					
CODE SITE	C9590038	1 CONTACT	MME LIETAR LUDIVINE		
NOM	GD BIOTECH	FONCTION			
SITE	GENES DIFFUSION SAS	∑ @ U≡	I.lietar@genesdiffusion.com 03-27-99-29-49		
ADRESSE	3595 ROUTE DE TOURNAI 59500 DOUAI	2 CONTACT	LEROUX K		
		FONCTION			
Ū ⊞	03-27-99-29-29	⊠ @	k.leroux@genesdiffusion.com		
		η ^{III}	03-27-99-49-49		

TYPE	PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE	PROBLÈME
MARQUE	RAININ	Non Conforme en justesse Volume haut trop élevé
MODÈLE	PIPET-LITE XLS C041231012	
N° SÉRIE		
ID. CLIENT	GDD-PIPE-018	

MATÉRIEL

RÉPARATIONS EFFECTUÉES			
Nettoyage interne effectué			
Graissage effectué			
Réglage de la pipette effectué			

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

