GD Biotech AGRI-AGRO SOLUTIONS	Fiche de non conformité	Version 3.0
GDB_FORM_01	SMQ	12/09/2023
Rédaction :	Vérification :	Approbation :
L. LIETAR, S.MARTEL	K.LE ROUX	L. LIETAR

Description de l'incident

N° d'enregistrement : 231117_01 Fiche ouverte le : 20/11/2023

Incident constaté le : 10/11/23 et 17/11/23

Au cours de l'activité :			[] Extraction	
Nombre d'échantillons concerr				
Traçabilité (ex : SAM/puits, CAB, re				
10/11: SAM231106 / WG7075	•	€07, F07, (G07, D10, F10) et S	AM231108 /
WG7075024-MSA7 (H01, H02	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		, -, -,	
17/11 : SAM231114) WG7075		,		
(C02,C04,E04,D05,E07,F07,B	08,D08,E08,F08,D10,E10,C1	2,D12,E12	2)	
Description : Récurrence d'out				n ont été relevés pour
certains puits (SAM231106 : D				
de manip n'a été relevé au cou		, ,	, , , , , ,	,
·	·			
Complété par : Sophie MAR1	rei		Date : 20/11/2023	
Complete par : Copine MAIX			Date : 20/11/2023	
	Expertis			
Détails : sur GS, une analyse of				
la présence d'ADN mitochondr		ADN a été	effectué le 20/11/20)23, pas d'ADN dans
les puits ce qui suppose un pro				11 (11 ()
Magnétapures différents, prépa				
peu probable que l'incident soi				
Il a par ailleurs été mis en évid				
lyse sautaient (plaques bleues				
	réactifs empêche la lyse de s'effectuer correctement. Les plaques bleues MN lancées en lyse à compter du 20/11 soir seront scellées avec des caps différents afin d'observer si le cas se reproduit ou non.			
20/11 Soil Seroni Scellees avec	des caps differents ann d'ob	server sin	e cas se reproduit o	u non.
Activité concernée :	[] Traitement des prélèv	vements	[x] Extraction	[] Génotypage
	[] Analyse [] Au	utre :		
Type(s) d'incident :	[] Equipement [] Fo	ournisseur	[] Echantillons	[] Manipulation
	[x] Autre : consommable)		
Opérateur(s) concerné(s) : - (e	extraction : Mélissandre BARB	3ET)		
Analyse des causes : consomr	mable non adapté à la chaleu	r.		
Complété par : Sophie MART	r=ı		Date : 20/11/2023	
Responsable plateforme GD			Date: 20/11/2023	
veshousanie higieioiilie GD	Juli . Luuiviile Lielai		Date . 20/11/2023	

Cotation du risque et Procédure libératoire			
Cotation du risque :	[x] moyen	[] fort (le client doit être informé)	
Poursuite du processus ?	[x] Oui	[] Non	
Libération des analyses :	[] Oui	[] Non [x] Non concerné	

Conditions de la poursuite du processus ou de la libération des analyses : les échantillons vont être réextraits pour un nouveau génotypage, l'échantillon DE000989043421 GD239274 ne pourra pas être réextrait car le client n'a fourni de poils que pour une seule extraction, un nouveau prélèvement a donc été demandé.

Responsable plateforme GD Scan : Ludivine Liétar Date : 20/11/2023

1/2

Résolution	
Détails : nouvelle extraction pour 30 échantillons sur 31 (DE00098 SAM231119 et 14 sur SAM231142.	39043421 GD239274 à reprélever) : 16 sur
Responsable plateforme GD Scan : Ludivine Liétar	Date: 21/03/2024
Suivi de la résolution : résultats validés	
Responsable plateforme GD Scan : Ludivine Liétar	Date : 21/03/2024

	Impact(s)	
Y a-t-il un impact : [x] oui	[] non (clôturer	la FNC)
si oui, détailler : l'échantillon DE0009890434	421 GD239274 n'a pas pu	être réextrait car le client n'a fourni de
poils que pour une seule extraction, un nouveau prélèvement a donc été demandé. Les autres échantillons ont		
été réextraits/génotypés.		
Nécessité d'informer le client : [x] oui	[] non	
si oui, date et format de l'information : 17/11	/2023 par mail	
Responsable plateforme GD Scan : Ludiv	rine Liétar	Date: 21/03/2024

Pistes d'améliora	tion et actions correctives	
Détails : les barettes de caps pour les plaques bleues MN ont été remplacées par une autre référence (barettes blanches type plaque élution, réf. 606115).		
Planification : immédiat Durée de suivi de l'action : 6 mois		
Référent qualité : Karine Le Roux	Date: 04/06/2024	

Conclusion et clôt	ture
Conclusion : pas de récurence de l'incident depuis changement de barettes de caps pour référence 606115 le 20/11/2023.	
Responsable plateforme GD Scan : Ludivine LIETAR	Date: 30/05/2024
Référent qualité : Karine Le Roux	Fiche clôturée le : 04/06/2024