

SERVICE GESTION DE PARC MATÉRIEL

2 Allée Alan Turing, La Pardieu 63178 AUBIERE CEDEX - CS40033 Tél: 04.73.28.55.60 - Fax: 04.73.28.92.43

@mail:gestiondeparc@mc2lab.fr

RAPPORT D'INTERVENTION SAV

N° RAPPORT RI-2308-0494 **DATE D'INTERVENTION** 30/08/2023 N° DOSSIER PIP-2308-0045 **N° TICKET** INC-2308-0051 **N° COMMANDE** 253398

CLIENT				
CODE SITE	C9590151	1 CONTACT	MME LIETAR LUDIVINE	
NOM	GD BIOTECH	FONCTION	Responsable plateforme de	
CITE			I.lietar@genesdiffusion.com	
SITE			03-27-99-29-49	
ADRESSE	3595 ROUTE DE TOURNAI 59501 DOUAI	2 CONTACT		
d	03-27-99-29-29	FONCTION ©		
MATÉRIEL				
TYPE	PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE	PROBLÈME		
MARQUE	RAININ		Non conforme volume nominal Ej trop basse	
MODÈLE	PIPET-LITE XLS	Ej trop basse		
N° SÉRIE	K1279672T			
ID. CLIENT	GDD-PIPE-031			
RÉPARATIONS EFFECTUÉES				
Nettoyage inte	erne effectué			
Graissage effectué				
Réalage de la pipette effectué				

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

BONNERY MARION	