

2 Allée Alan Turing, La Pardieu 63178 AUBIERE CEDEX - CS40033 Tél : 04.73.28.55.60 - Fax : 04.73.28.92.43

@mail : gestiondeparc@mc2lab.fr

RAPPORT D'INTERVENTION SAV

N° RAPPORT : RI-2209-0343

DATE D'INTERVENTION: 28/09/2022

CLIENT					
CODE SITE	C9590038	1 CONTACT	MME LIETAR LUDIVINE		
NOM	GD BIOTECH	FONCTION			
OITE	GENES DIFFUSION SAS	<u> </u>	I.lietar@genesdiffusion.com		
SITE	GENES DITTUSION SAS	(J.III.)	03-27-99-29-49		
ADRESSE	3595 ROUTE DE TOURNAI 59500 DOUAI	2 CONTACT	LEROUX K		
		FONCTION			
υ _m	03-27-99-29-29	⊠ @	k.leroux@genesdiffusion.com		
		Ū III	03-27-99-49-49		

MATÉRIEL				
TYPE	PIPETTE 8 CANAUX MECANIQUE	PROBLÈME		
MARQUE	CLEAR LINE	Non Conforme en Justesse		
MODÈLE	CL	Volume médian et volume haut trop faibles		
N° SÉRIE	B64710008			
ID. CLIENT	GDD-PIPE-020			

RÉPARATIONS EFFECTUÉES		
Nettoyage interne effectué		
Graissage effectué		
Réglage de la pipette effectué		

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

