

2 Allée Alan Turing, La Pardieu 63178 AUBIERE CEDEX - CS40033 Tél : 04.73.28.55.60 - Fax : 04.73.28.92.43

@mail: gestiondeparc@mc2lab.fr

## RAPPORT D'INTERVENTION SAV

 N° RAPPORT
 :
 RI-2308-0518

 DATE D'INTERVENTION
 :
 31/08/2023

 N° DOSSIER
 :
 PIP-2308-0045

 N° TICKET
 :
 INC-2308-0048

 N° COMMANDE
 :
 253398

		CLIENT	
CODE SITE	C9590151	1 CONTACT	MME LIETAR LUDIVINE
NOM	GD BIOTECH	FONCTION	Responsable plateforme de
		<b></b>	I.lietar@genesdiffusion.com
SITE			03-27-99-29-49
ADRESSE	3595 ROUTE DE TOURNAI 59501 DOUAI	2 CONTACT	
		FONCTION	
Û III	03-27-99-29-29	<b>№</b> @	
		Ů	
		MATÉRIEL	

TYPE	PIPETTE 8 CANAUX MECANIQUE	PROBLÈME
MARQUE	RAININ	NC
MODÈLE	PIPET-LITE	NC sur les volumes médian et nominal, Ej trop basse (-6 volume médian et -10 volume nominal)
N° SÉRIE	J0907848A	
ID CLIENT	GDD-PIPE-027	

RÉPARATIONS EFFECTUÉES	
Nettoyage interne effectué	
Graissage effectué	
Réglage de la pipette effectué	

## NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

