GD Biotech AGRI-AGRO SOLUTIONS	Fiche de non conformité	Version 1.0
GDB/FORM/01	SMQ	08/12/2021
Rédaction : S. MARTEL	Vérification : K. LEROUX	Approbation : L. LIETAR

La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.

N°:		
Fiche ouverte le :	16/05/2022 (incident du	13/05/2022

Activité :	☐ Extraction ☐ Génotypage ✓ Analyse ☐ Autre	
Type d'incident :	☐ Equipement ☐ Fournisseur ☐ Echantillons ☑ Manipulation	
	Contrôle qualité de REPETABILITE non valide	
	Contrôle qualité de REPRODUCTIBILITE non valide	
	☐ Autre	
Echantillon ou lot d'échantillons	concernés : SAM220520 et SAM220521	
(mentionner le CAB, le nom de la plaque, l position et toute autre information de traça		
	Description du problème	
	énotypages de la semaine 19, étape parentage.html : WG6920986-MSA7 is parents sur l'ensemble de la plaque	
D'autres activités ont-elles été impactées par le même problème ?		
	OUI Préciser : NON	
Nom de l'opérateur : Ludivine Liéta	r	
Responsable : Ludivine Liétar		
Date: 13/05/2022		

Action(s) immédiate(s)

Génotypages de la plaque bloqués, = dernière plaque de la série de génotypages -> potentielle inversion de plaques à l'extraction avec la SAM220521 extraite en même temps, vérification de parenté avec les parents de la SAM220521 -> compatibles

Lignes de la plaque WG6920986-MSA7 supprimées manuellement du fihier parentage.csv avant transmission, fichier race non transmis car concernait cette plaque

Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar Responsable : Ludivine Liétar

Date: 13/05/2022

Impact et conséquences sur l'activité		
Délai (retard 1 semaine), coût temps passé à résoudre le problème		
Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar		
Responsable : Ludivine Liétar		
Date: 13/05/2022		
Recherche des causes		
Parents SAM220521 compatibles avec génotypages SAM220520 -> inversion à l'extraction, SAM220520 et		
SAM220521 extraites ensembles par Michèle, possible également au moment de l'aliquotage, aliquotées le		
même jour par Malika -> défaut attention		
Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar		
Responsable : Ludivine Liétar		
Date: 13/05/2022		
Traitements, solutions trouvées, plan mis en place		
Génotypages SAM220520 bloqués dans l'attente génotypages SAM220521 en sem20 (à traiter normalement,		
sans correction) -> seront réattribués lors de l'analyse des génotypages de la sem20> Confirmation de l'inversion des 2 plaques. Celles-ci ont été corrigées en conséquence.		
Piste(s) d'amélioration : checker la correspondance des plaques à tous moments du process, possible		
également qu'il s'agisse d'une inversion au moment de l'aliquotage, à chaque étape donc, une vérification		
s'impose (aliquotage : vérif correspondance 1er échantillon/listing, etc), être appliquée dans l'annotation des plaques (pour éviter les difficultés de relecture), dès qu'une référence SAM est attribuée, l'ajouter sur la plaque		
colonnes à côté de la référence d'extraction (assurera l'adéquation de la disposition sur la plaque d'élution)		
Délai de mise en oeuvre : immédiat		
Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar + Michèle Boutté + Malika Merbah		
Responsable : Ludivine Liétar		
Date: 17/05/2022		
Suivi de l'efficacité :		
Action mise en oeuvre le : immédiat		
Action efficace?		
Commentaires : à vérifier dans le temps		
News de llemérateur et udivine Liéten		
Nom de l'opérateur : Ludivine Liétar		
Responsable : Ludivine Liétar		
Fiche cloturée le : 20/05/2022		