GD Biotech AGRI-AGRO SOLUTIONS	Fiche de non conformité	Version 2.0
GDB/FORM/01	SMQ	06/10/2022
Rédaction : K. LE ROUX, L. LIETAR	Vérification : S. MARTEL, S. MERLIN	Approbation : L. LIETAR

La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.

N° d'enregistrement : 221104 01

Fiche ouverte le : 07/11/2022				
Description de l'incident				
Incident constaté le : 04/11/2022	2000 i pilon do i moldoni			
Au cours de l'activité :	Traitement des prélèvements Analyse Autre :	Extraction Génotypage		
Nombre d'échantillons concernés : 7				
Traçabilité (ex : SAM/puits, CAB, références, lots,) : GD465253 / GD465254 / GD465255 / GD465256 / GD465257 / GD465258 / GD465259				
Description : Réception de blood card	ds (tâche de sang sur papier).			
Complété par : Ludivine Liétar		Date: 07/11/2022		
	Expertise			
Type de prélèvement non conforme,	provenance US.			
Activité concernée :	Traitement des prélèvements Analyse Autre:	Extraction Génotypage		
Type(s) d'incident :		Echantillons		
Opérateur(s) concerné(s) : -	_			
Analyse des causes : Prélèvements l	US à tendance atypiques			
Complété par : Ludivine Liétar		Date : 07/11/2022		
A compléter par le responsable concerné				
Responsable : Ludivine Liétar		Date: 07/11/2022		
		1/2		

## Résolution de l'incident

Extraction deja pratiquee par Christophe.  09/11: Protocole suivi (kit tissue) (Malika):  - découper un bout de disque de 2mm x2mm, à mettre  - ajouter 40µL de PK + 160µL de T1, agitation 30sec à  - ajouter les 200µL de BQ1 + 200µL d'éthanol habituels  ADN en plaque à partir de cartilage/poils (échantillons  Doser les échantillons -> échec (0ng/µL)  10/11: 2e tentative (kit blood) (Malika):  - découper un bout de disque de 2mm x2mm, à mettre  - effectuer les lavages BW et B5 à l'identique du protoc  procédant par aspiration/refoulement, vortex, spin, puis  - faire sécher le disque 20 min à 56°C,  - le placer directement dans le puits de la plaque de gé  le FMS (retiré avec une pointe), puis procéder selon le isopropanol,).	1300rpm, incubar s et procéder à l'id ajoutés à la plaque e en tube 1,5mL, cole d'extraction d s élimination du ta	dentique du protocole d'extraction d' ue TISSUE_221107-01).  'ADN en plaque à partir de sang, en ampon par aspiration,  jusqu'à l'issue de la fragmentation par		
Complété par : Ludivine Liétar		Date : 14/11/2022		
A compléter par le responsable concerné				
Responsable : Ludivine Liétar		Date : 14/11/2022		
Suivi de la résolution : génotypages outliers (attention NC_221118_01), profils changeant d'un snp à l'autre (f des clusters ou ok à l'intérieur,) -> échec tentatives e prélèvement.	aible intensité ou	forte intensité, dispersés à l'extéreur		
Complété par : Ludivine Liétar		Date : 24/11/2022		
A compléter par le responsable concerné				
Responsable : Ludivine Liétar		Date : 24/11/2022		
<u> </u>	act(s)			
Client (si absence de résultat ou délai > 14 jours) :	☐ Non	Oui		
Surcoût:	Non	Consommables		
		Opérateur		
		Autre		
Détails : pas de résultats, consommables extraction/génotypage, temps passés sur les manip + analyse.				
Occupation of the Late of the Control of the Contro		D-4 04/44/0000		
Complété par : Ludivine Liétar		Date : 24/11/2022		
A compléter par le responsable concerné Responsable : Ludivine Liétar		Date : 24/11/2022		
Nesponsable . Ludivine Lietai		Date : 24/11/2022		
Pistes d'a	mélioration			
A court terme / à réaliser par : -				
A court territe / a realiser par .				
A long terme / à réaliser par : -				
Complété par : Ludivine Liétar		Date : 24/11/2022		
A compléter par le responsable concerné				
Responsable : Ludivine Liétar		Date : 24/11/2022		

A compléter par le responsable concerné
Responsable : Ludivine Liétar Fiche cloturée le : 24/11/2022