

2 Allée Alan Turing, La Pardieu 63178 AUBIERE CEDEX - CS40033 Tél : 04.73.28.55.60 - Fax : 04.73.28.92.43

@mail : gestiondeparc@mc2lab.fr

RAPPORT D'INTERVENTION SAV

N° RAPPORT : RI-2209-0327

DATE D'INTERVENTION: 27/09/2022

CLIENT				
CODE SITE	C9590038	1 CONTACT	MME LIETAR LUDIVINE	
NOM	GD BIOTECH	FONCTION		
		<u>∽</u>	I.lietar@genesdiffusion.com	
SITE	GENES DIFFUSION SAS	(J ^{III})	03-27-99-29-49	
ADRESSE	3595 ROUTE DE TOURNAI 59500 DOUAI	2 CONTACT	LEROUX K	
		FONCTION		
Ū ≡	03-27-99-29-29	⊠ @	k.leroux@genesdiffusion.com	
, <u></u>		Q.	03-27-99-49-49	

TYPE	PIPETTE MONOCANAL MECANIQUE	PROBLÈME
MARQUE	GILSON	Non Conforme en justesse Les 3 volumes délivrés sont trop faibles
MODÈLE	PIPETMAN L	
N° SÉRIE	RK75122	
ID. CLIENT	GDD-PIPE-016	

MATÉRIEL

RÉPARATIONS EFFECTUÉES		
Nettoyage interne effectué		
Graissage effectué		
Réglage de la pipette effectué		

NOM ET SIGNATURE DU TECHNICIEN

