GD Biotech agri-agro solutions			Echecs de génotypage				Version 1.1	
GDB_FORM_07			Génotypage				12/05/2023	
Rédaction S.MERLIN			Vérification : S.MARTEL, K. LE ROUX				Approbation : L. LIETAR	
	Semaine :	31						
	Année :	2023						
	ID	CAB	TYPE DE PRELEVEMENTS	PROJET	PLAQUE	PUITS	REMARQUE POST	PRECISIONS
1	FR8554541200	GD446738	Sang	gISU	SAM230804	A01	GENOTYPAGE Nouveau pvt autre que sang	
2	FR3547220104	GD447147	Sang	gISU	SAM230804	G01	Nouveau pvt autre que sang	
3	LV062015810593		Poil	GDScan38	SAM230802	E07	Nouveau pvt	
4	FR8556185031	GD521761	Poil	gISU	SAM230743	H12	Nouveau pvt	pvt sale
5	FR2731493301	GD519720	Sang	ORIGEN+	SAM230744	D02	Nouveau pvt	doublon WG7072832-MSA7_F02, même lot, incompat -> bloqué
6	FR5236535182	GD465644	Poil	gISU	SAM230733	E02	Nouveau pvt	finalement pas de pb de lame = pb technique (extraction) (fiche NC_230804_01) - inicompat, correspond au puits E02 SAM230734 -> bloqué -> à reprélever, pas de réextraction possible
				,,,,,				
—							+	
							1	
							1	
							1	
	_		-					
—							+	
<u> </u>							+	
—							+	414
								1/1