GD Biotech agri-agro solutions	Echecs de génotypage	Version 1.0	
GDB/FORM/07	Génotypage	3/5/2022	
Rédaction : S.MERLIN		Approbation : L. LIETAR	

Semaine:	15
Année :	2023

	ID	CAB	TYPE DE PRELEVEMENTS	PROJET	PLAQUE	PUITS	REMARQUE POST GENOTYPAGE	PRECISIONS
1	FR5611894214	GD466459	Sang	gISU	SAM230421	B12	Nouveau prélèvement autre que sang	
2	FR8945110373	GD398398	Sang	gISU	SAM230421	C12	Nouveau prélèvement autre que sang	
3	FR2709854084	GD494550	Sang	ORIGEN+	SAM230421	D12	Nouveau prélèvement autre que sang	
4								

GD Biotech AGRI-AGRO SOLUTIONS	Echecs de génotypage	Version 1.0		
GDB/FORM/07	Génotypage	3/5/2022		
Rédaction : S.MERLIN	Vérification : S.MARTEL, K. LE ROUX	Approbation : L. LIETAR		

Semaine: 15 ='Nouveau(x) prélèvement(s)'!C5
Année: 2023 ='Nouveau(x) prélèvement(s)'!C6

REMARQUE POST GENOTYPAGE ID CAB TYPE DE PRELEVEMENTS **PROJET** PLAQUE **PUITS PRECISIONS** US003263590927 Poil GD493638 gISU SAM230421 B01 Nouvelle extraction doublon B02, incompat, lot différent, bloqué -> erreur labo ?

2

4

GD Biotech AGRI-AGRO SOLUTIONS	Echecs de génotypage	Version 1.0	
GDB/FORM/07	Génotypage	3/5/2022	
Rédaction : S.MERLIN	Vérification : S.MARTEL, K. LE ROUX	Approbation : L. LIETAR	

Semaine: 15 ='Nouveau(x) prélèvement(s)'!C5
Année: 2023 ='Nouveau(x) prélèvement(s)'!C6

ID CAB TYPE DE PRELEVEMENTS PROJET PLAQUE PUITS REMARQUE POST PRECISIONS
GENOTYPAGE PRECISIONS

1

2

3

4 5

GD Biotech agri-agro solutions	Echecs de génotypage	Version 1.0
GDB/FORM/07	Génotypage	3/5/2022
Rédaction : S.MERLIN		Approbation : L. LIETAR

Semaine: 15 ='Nouveau(x) prélèvement(s)'!C5
Année: 2023 ='Nouveau(x) prélèvement(s)'!C6

	ID	САВ	TYPE DE PRELEVEMENTS	PROJET	PLAQUE	PUITS	REMARQUE POST	PRECISIONS
	10	OAD	THE DETRELEVEMENTS	PROJET	FLAGOL	70113	GENOTYPAGE	r REGISIONS
1	FR4243204446	GD486240	Poil	GDScan38	SAM230418	H03	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
2	FR6141083585	GD499591	Poil	ORIGEN+	SAM230418	H06	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
3	FR6141083571	GD499584	Poil	ORIGEN+	SAM230418	H07	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
4	FR4243204428	GD486235	Poil	GDScan38	SAM230418	H10	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
5	FR4243364639	GD486270	Poil	GDScan38	SAM230418	H11	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
6	FR4243364217	GD486366	Poil	GDScan38	SAM230416	H07	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
7	FR4243553829	GD296908	Poil	GDScan38	SAM230416	H11	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
8	FR4243553827	GD296906	Poil	GDScan38	SAM230416	H12	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
9	FR4974542741	GD470101	Sang	gISU	SAM230413	H06	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
10	FR4974542759	GD470111	Sang	gISU	SAM230413	H07	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
11	FR4974542766	GD470116	Sang	gISU	SAM230413	H08	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
12	FR5945901406	GD509372	Sang	gISU	SAM230413	H11	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
13	FR8907590223	GD387913	Poil	GDScan38	SAM230411	H07	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
14	FR8907591312	GD387936	Poil	GDScan38	SAM230411	H10	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
15	FR5812621915	GD387978	Poil	GDScan38	SAM230411	H11	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
16	FR6114112289	GD499512	Poil	ORIGEN+	SAM230410	H07	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
17	FR2723011186	GD499539	Poil	Origen Normande	SAM230407	H10	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)
18	FR5810017666	GD495839	Poil	GDScan38	SAM230407	H11	Nouveau génotypage	problème technique ? puce ? (NC_230414_01)

US003263590 GD493638

Poil

gISU

SAM230421 B01

Nouvelle extra doublon B02, incompat, lot différent, bloqué -> erreur labo ?