GD Biotech AGRI-AGRO SOLUTIONS	Fiche de non conformité	Version 1.0
GDB/FORM/01	SMQ	08/12/2021
Rédaction : S. MARTEL	Vérification : K. LEROUX	Approbation : L. LIETAR

La fiche de non conformité est à ouvrir en cas d'incident rencontré au cours du traitement du lot d'échantillons.

N° : 220728_01				
Fiche ouverte le 28/07/2022				
Activité :	Extraction	☐ Génotypage ☐ Analyse ✓ Autre		
Type d'incident :	Equipement	Fournisseur Echantillons Manipulation		
	Contrôle qualité de REPETABILITE non valide			
	Contrôle qualité de REPRODUCTIBILITE non valide			
	Autre			
Echantillon ou lot d'échantillons concernés : (mentionner le CAB, le nom de la plaque, la position et toute autre information de tracabilité) Reçu le 27/07 : GD420280 Reçu le 21/07 : GD414260 et GD414248				
Description du problème				
Echantillons de sang non conformes : Impossibilité de prélever le sang, aspect du sang non liquide, forme épaisse.				
D'autres activités ont-elles été impactées par le même problème ? OUI Préciser : NON Nom de l'opérateur : Merbah Malika Responsable : Lietar Ludivine Date : 28/07/2022				
Action(s) immédiate(s)				
Echantillons non traités, information transmise au responsable et au service génétique.				
Nom de l'opérateur : Merbah Malika	a			
Responsable : Lietar Ludivine				
Date : 28/07/2022				

Impact et conséquences sur l'activité			
Impact temps -> échantillons à remplacer + modification/revérification fiche extraction.			
Nom de l'opérateur : Merbah Malika			
Responsable : Lietar Ludivine			
Date: 28/07/2022			
Recherche des causes			
Problème de stockage/conservation des tubes avant reception ?			
Nom de l'opérateur : Merbah Malika			
Responsable : Lietar Ludivine			
Date: 28/07/2022			
Traitements, solutions trouvées, plan mis en place			
Remonter l'information au service génétique pour sensibiliser les préleveur/ techniciens aux conditions de			
stockages des prélèvements sanguins.			
Délai de mise en oeuvre : immédiat			
Nom de l'opérateur : Merbah Malika			
Responsable : Lietar Ludivine			
Date: 28/07/20222			
Date: 20/01/20222			
Suivi de l'efficacité :			
Action mise en oeuvre le : immédiat			
Commentaires : incident isolé, extérieur à l'activité de génotypage			
 Nom de l'opérateur : Merbah Malika			
Responsable : Lietar Ludivine			
Fiche cloturée le : 05/08/2022			