#### ПРАКТИЧНА РОБОТА №9

**<u>Тема:</u>** Креслення елементів кріплення гірничих виробок та забійного обладнання

**Мета:** 1.Закріплення навичок, отриманих в попередніх роботах.

- 2. Навчитися креслити елементи кріплень гірничих виробок та забійного обладнання.
- 3. Навчитися вставляти та редагувати блоки.

### 1 Основні теоретичні відомості

Для виконання графічного завдання даного практичного заняття при необхідності рекомендується користуватися теоретичним матеріалом практичних занять N2 - N28.

### 2 Порядок виконання роботи



Рис. 9.1 — Елемент паспорту проведення гірничої виробки

- **☑** Завдання 1. Побудувати переріз гірничої виробки (рис. 9.1).
- 1. Вибрати примітив *Отрезок* на панелі інструментів. Провести вертикальну вісь виробки:

Команда:\_line (команда Отрезок)
Первая точка: 270,290 (Натисніть Enter)
Следующая точка: @0,-280 (Натисніть
Enter)

Виділити намальовану лінію осі. Вибрати тип лінії *Штрихпунктирная* (при необхідності завантажить її за допомогою діалогового вікна *Диспетиера типів ліній*). Ось стала штрихпунктирною.

Знову вибираємо на панелі інструментів примітив *Отрезок* і будуємо ліву половину верхняка кріплення від осі виробки:

Команда:\_ line (команда Отрезок)
Первая точка: 270,280 (Натисніть Enter)
Следующая точка: @-160,0 (Натисніть Enter)
Следующая точка: @0,-20 (Натисніть Enter)
Следующая точка: @160,0 (Натисніть Enter)
Следующая точка: @0,4 (Натисніть Enter)
Следующая точка: @-160,0 (Натисніть Enter)
Следующая точка: (Натисніть Enter)

Ліва половина верхняка кріплення побудована.

Натиснути примітив Отрезок (лівий стояк рами кріплення):

Команда:\_ line (команда Отрезок)

Первая точка: 110,260 (Натисніть Enter) Следующая точка: 65,25 (Натисніть Enter) Следующая точка: @20,0 (Натисніть Enter) Следующая точка: 130,260 (Натисніть Enter)

Следующая точка: (Натисніть Enter)

Натиснути примітив Отрезок:

Команда: line (команда Отрезок)

Первая точка: 65,25 **(Натисніть Enter)** 

Следующая точка: 73,4.5 (Натисніть Enter)

Следующая точка: 85,25 (Натисніть Enter)

Следующая точка: @-10,0 (Натисніть Enter)

Следующая точка: 73,4.5 (Натисніть Enter)

Следующая точка: (Натисніть Enter)

Лівий стояк рами кріплення накреслено.

Виділити накреслені елементи кріплення. Натиснути на панелі інструментів команду *Зеркало*. Користуючись об'єктною прив'язкою *Конточка* вибрати верхню точку осьової лінії і нижню точку осьової лінії в якості першої та другої точки осі відображення. Натиснути *ENTER*. Рама кріплення намальована.

Натиснути примітив Отрезок:

Команда: line (команда Отрезок)

Первая точка: 85,25 (Натисніть Enter)

Следующая точка: @370,0 (Натисніть Enter)

Следующая точка: (Натисніть Enter)

Лінія підошви виробки проведена.

**Примітка** — При задаванні координат точок слід пам'ятати, що координати  $(X \ ma \ V)$  розділяються **комою**. А десятинні знаки від цілих розділяються **крапкою**.

- 2. Проставити розміри та надписи.
- 3. Зберегти креслення, задавши йому назву Прізвище\_ПР9\_1.

## ☑ Завдання 2. На вихідному кресленні, яке видане викладачем, виконати наступні завдання (ПР\_9\_ПРОХОДКА\_для студентів):

- 1. Замінити на поздовжньому перерізі та вигляді зверху прохідницький комбайн ГПКС на комбайн П-110 (при вставці блоків **П110\_план, П110\_проф0** задати масштаб вставки 1:50 тобто 0.02).
  - 2. Замінити поперечний переріз КШПУ-12,1 на КШПУ-М-11,7.
- 3. За допомогою команди *Повернуть* розвернути поздовжній переріз виробки на 10°. За базову точку прийняти лівий нижній кут поздовжнього перерізу.
  - 4. Зберегти роботу з ім'ям файлу Прізвище\_ПР9\_2.

# ☑ Завдання 3. На вихідному кресленні, яке видане викладачем, виконати наступні завдання (ПР 9 ЛАВА для студентів):

- 1. На плані лави замінити секції механізованого кріплення 1К90Т на КД80 (вибрати бібліотеці блоків **КД80\_секция\_план\_дин\_1**) масштаб креслення 1:100.
- 2. Замінити очисний комбайн УКД-200 на КА-200 (при вставці блоку необхідно враховувати масштаб креслення 1:100).
  - 3. Зберегти роботу з ім'ям файлу Прізвище ПР9\_3.

### 3 Питання для самоконтролю

- 1. Назвіть способи вставки блоку в креслення.
- 2. Чи можна блоку задати масштаб вставки та кут повороту? Як це зробити?