
Continuous L^2 error
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
FDM arithmetic
FDM resistance
FEM fitted
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
Median assembly + direct solve (s)


Relative slice flux error
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
FDM arithmetic
FDM resistance
FEM fitted
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
Median assembly + direct solve (s)