УТВЕРЖДАЮ

Начальник Кармаскалинского ЛПУМГ

должность

В.А. Петров

расшифровка

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На капитальный ремонт объекта

Здание редуцирования газа ГРС Затон-2

(название объекта в соответствии с инвентарной карточкой)

141 документа Номер

> составления Дата

Содержание выполняемых работ конструкции Капитальный ремонт здания узла редуцирования с заменой остекления здания на легкосбрасываемые

Месторасположение производимых работ Республика Башкортостан, Уфимский район, 600м ю-в пос.Дмитриевка

Наличие особых условий производства работ

нет

Дата и вид последнего капремонта нет (в части ремонта зданий)

Дата ввода объекта в эксплуатацию

2005 г.

Инвентарный №:

Исходные данные:

места производства работ, 0 км, Планируемая продолжительность производства работ, 1 дней, количество смен производства работ -1 Планируемый населенный пункт проживания работников не требуется, Расстояние от места проживания до

Таблица № 1

| | | | | 197 | 10 10 1 |
|--|--|-----------------------|---------------|--|---|
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 1 | 2 4 | ۸ ۵ |) | <u>n</u> . № |
| | | | | Несоответствие требованиям нормативных документов (п. 5.10 СП 56.13330.2011) Недостаточная площадь легкосбрасываемых конструкций (Заключение экспертизы промышленной безопасности рег. № 41-3С-44239-2017) | Обнаруженные дефекты |
| Законопачивание термошва минеральной | расыва | Объекта остекления до | 403 | Демонтаж оконных блоков | Наименование ремонтных работ |
| Минвата Урса II-35-10-1250- 600-50 - 1 м ³ | ПР-С 4740х3570мм - 7 шт; – Конструкция ЛСКОС ПР-С 2350х3570мм - 6 шт; – Конструкция ЛСКОС ПР-С 2440х3570мм - 1 шт. | - Koncanana IICKOC | | | Наименование деталей (МТР), намеченных к замене (ТУ, характеристики) МТР подрядчика |
| 1 | 177,5 (14) | 8,8 | 8,8 | 177,5 (14) | Кол-во |
| M ³ | м² (шт) | T | Ħ | м² (шт) | Ед. измерения |
| | Работа на высоте 5,5 м. Площадь 2,35*3,57*6+4,74*3,57* 7+2,44*3,57*1 | Расстояние 480 км | Расстояние 82 | Работа на высоте 5,5 м | Примечание |

| | | | | _ |
|--|--|---|--|-------|
| 9 | 8 | 7 | 6 | |
| | | | | |
| | | Восстановление откосов оконных блоков | Изготовление доборных элементов по месту | ватой |
| Краска Лакра интерьерная влагост.белая | Шпаклевка Ротбанд-паста Кнауф гот.финиш 85 кг | Штукатурка Knauf Rotband 30кг - 720кг. | Лист гладкий RAL 9003 0,5х1,25х2,0 - 563,5 кг | |
| 14 (85) | 85 (85) | 720 (85) | 563,5 (140) | |
| кг (м²) | кг (м ²) | кг (м ²) | кг (м²) | |
| | | | | |

Таблица № 2

| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | w | 2 | 1 | | 1 | № п/п |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|
| Краска Лакра интерьерная влагост.белая | Шпаклевка Ротбанд-паста Кнауф гот.финиш. | Штукатурка Knauf Rotband 30кг | Лист гладкий RAL 9003 0,5х1,25х2,0 | Минвата Урса П-35-10-1250-600-50 | Конструкция ЛСКОС ПР-С 2440х3570мм | Конструкция ЛСКОС ПР-С 2350х3570мм | Конструкция ЛСКОС ПР-С 4740х3570мм | МТР Подрядчика: | 2 | Номенклатура МТР |
| KI | KI | KI | KI | M^3 | шт | шт | шт | | 3 | Ед. изм. |
| 14 | 85 | 720 | 563,5 | 1 | - | 6 | 7 | | 4 | Количество |

| Согласовано: НЕСТЕРЮК А. И. Начальник СОВОФ (должность) | Начальник СЭГРС НАЧАФЫЖНОЕТЬ ООРТИДО | Члены комиссии: Начальник ХозУч | Председатель комиссии: Заместитель начальника по строительству, капитальному ремонту и общим вопросам |
|--|---------------------------------------|--|---|
| (подпись) | (подшись) | (подпись) | (40/mt/vou) |
| А.И. Нестерюк (и.о. Фамилия) | Шулаев С.В. (и.о. Фамилия) | Хакимов В.В. (И.О. Фамилия) | Чебаев А.В. (И.О. Фамилия) |

THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

принято на регистранию **в**встаобева **О. А.**

De para