
VGA 接口时序介绍

常见的彩色显示器,一般由 CRT(阴极射线管)构成,彩色是由 GRB(绿 Green 红 Red 蓝 Blue)三基色组成。显示是逐行扫描的方式解决,阴极射线枪发出电子束打在涂有荧光粉的荧光屏上,产生 GRB 三基色,合成一个彩色像素。扫描从屏幕左上方开始,从左到右,从上到下,进行扫描,每扫描完一行,电子束回到屏幕的左边下一行的起始位置,在这其间,CRT 对电子束进行消隐,每行结束时,用行同步信号进行行同步;扫描完所有行,用场同步信号进行场同步,并使扫描到屏幕的左上方,同时进行场消隐,预备下一场的扫描。

对于普通的 VGA 显示器, 其引出线含 5 个信号: G、R、B: 三基色信号; HS: 行同步信号; VS: 场同步信号。

对于 5 个信号的时序驱动,对于 VGA 显示器要严格遵守"VGA 工业标准",即 640x480x60Hz 模式。通常我们用的显示器都满足工业标准,因此我们设计 VGA 控制器时要参考显示器的技术格式。



VGA 场数据时序

VGA 工业标准所要求的频率:

时钟频率: 25.175MHz (像素输出频率)

行频: 31469Hz

场频: 59.94Hz (每秒图像刷新频率)

行数据时序:(单位:像素)

	行同步头	显示后沿	行图像	显示前沿	行周期
对应位置	a	b	С	d	е
像素	96	40	640	16	800





场数据时序:(单位:行)

	场同步头	显示后沿	场图像	显示前沿	场周期
对应位置	0	р	q	S	r
行	2	33	480	10	525



