

黑白打印机测试

检测灰度范围、密度与文字清晰度

灰度阶梯（10% 增量）



每一级灰度都应清晰可辨；若相邻台阶粘连，请检查墨量/碳粉浓度设置。

平滑渐变



渐变应平滑过渡，无色带或条纹。

文字可读性

7号 中文字体清晰度测试，一行示例文字。0123456789

9号 中文字体清晰度测试，一行示例文字。0123456789

11号 中文字体清晰度测试。0123456789

14号 中文字体清晰度测试。

粗体 — 斜体 — 常规 — 细体

✓ 应看到：文字边缘锐利、暗部饱满、白处纸面干净。
✗ 问题迹象：白处发灰（多余碳粉）、重影、拖墨或压力不均。