

## YÊU CẦU KỸ THUẬT

- 1. Trục làm bằng thép C45 tôi cải thiện đạt HB =250.
- 2. Dung sai độ song song rãnh then không lớn hơn 0,043.
- 3. Dung sai độ đối xứng rãnh then không lớn hơn 0,072.
- 4. Dung sai độ tròn của các mặt A không lớn hơn 0,008.
- 5. Sai lệch giới hạn của các kích thước không chỉ dẫn mặt bao H14; mặt bị bao h14.

HỆ DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI					
	Họ và Tên		Số lượng	Khối lượng	Tỉ lệ
  H.Dẫn	Diệp Bảo Trí	Bản vẽ chế tạo Trục II	1		1:1
Thiết kế	Nguyễn Hoàng Phúc Trần Minh Quang		Trường đại học Công Nghiệp Tp HCM Lớp CĐT17B		