

保密等级			审核人	批准人	实施时间
绝密文件 □	机密文件 🗆	一般文件 ■	周涵	蔡珺	2017-07-26

SDX55 系列 Loopback 功能测试指导 手册

5G NR 系列

版本: SDX55 系列_Loopback 功能测试指导手册_V1.0

日期: 2020-03-25



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期 (B 区) 5/13 邮编: 200233

电话: +86 21 51086236 邮箱: info@quectel.com

或联系我司当地办事处,详情请登录:

http://quectel.com/cn/support/sales.htm

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://quectel.com/cn/support/technical.htm

或发送邮件至: support@quectel.com

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失,本公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2020, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2020.



文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2020-03-25	张德乐	初始版本
1.1	2020-5-19	张书尧	修改 USB&PCIE 模式下的 loopback 拨号



目录

文档	省历史	2
目遠	<u>,</u>	3
1	引音	
2	准备环境	6
3	QPST 设置回环倍数	6
4	修改源文件	错误!未定义书签。
	4.1 Quectel-CM 拨号工具宏修改	错误!未定义书签。
	4.2 USB 下使能 qmi_wwan_q.c 中的宏	错误!未定义书签。
	4.3 PCIE 下使能 mhi_netdev_quectel.c 中的宏	11
5.测	试步骤	11
	5.1 quectel-CM 工具拨号	11
	5.2 ping 192.168.48.172 是否可 ping 通	错误!未定义书签。
	5.3 iperf 测试	13
6.常	见问题	15
	6.1 IPQ 上需要对导入的 pcie 驱动进行源码修改	15
	6.2 IPQ 上测试 loopback 功能 iperf 打流需要指定网卡和端口	17





1 引言

本文档主要引导大家如何进行 Loopback 功能的测试,及模块 NV 中回环倍数的设置方法 X55 的回环功能简单介绍:

X55 自持 rmnet 网卡的 loopback, 即上位机通过 rmnet 网卡发送数据给 X55, X55 可以回环给上位机。而且可以定义回环倍数,假设是 7 倍,则效果就是发 10M 的数据给 X55, X55 回环 70M 的数据给你。

上海移远通信技术股份有限公司




2 准备环境

- Loopback 功能验证区分两种环境
 - 1. Linux 下 loopback 功能验证
 - 2. IPQ 下 loopback 功能验证(IPQ 下验证 loopback 功能需要在 PC 端进行 iperf 打流操作)
 - 3. 物资准备:双系统 PC、5GEVB、待测模块、网线(loopback 功能验证不需要 SIM 卡)

3 QPST 设置回环倍数


1. 选择 DM 口连接 QPST





•

2. Start Clients > EFS Explorer > OK 进入模块文件系统



•

3. 在如下文件夹下面穿件文件/nv/item_files/modem/data/3gpp/ps/loopback_config.txt

(此处/data/3gpp/ps/文件夹需要自己创建)

● loopback_config.txt 文档内容如下:

LOOPBACK_ENABLED:1;

L2_LOOPBACK_ENABLED:0;


SYS MODE:9;

REP_FACTOR:7;

REP_FACTOR:7 是回环倍数(可选择性设置 14 倍回环和 7 倍回环)

上海移远通信技术股份有限公司







4 USB&PCIE 下的 loopback 功能

4.1 usb 下的 loopback 拨号

4.1.1 准备工作

- 使用最新的 LINUX 的 USB 驱动: Quectel LTE&5G Windows USB Driver V2.2.2
- 使用最新的 loopback 拨号工具: Quectel_QConnectManager_Linux_V1.6.0.6 (开发提供)
- 验证版本: RG500QEAAAR01A01M4G BETA 20200106G

备注: Linux 的 USB 驱动安装见文档 SDx55 PCIE 测试指导

4.1.2 查看 usb 驱动有没有加载成功

Is /dev/ttyUSB*

```
@ □ root@q-OptiPlex-5060:/home/q

q@q-OptiPlex-5060:~$ sudo su

sudo: /etc/sudoers.d is world writable

[sudo] password for q:

root@q-OptiPlex-5060:/home/q# ls /dev/ttyUSB*

/dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2

root@q-OptiPlex-5060:/home/q#

Toot@q-OptiPlex-5060:/home/q#

| OptiPlex-5060:/home/q#
```



4.1.3 loopback 拨号

- 在 Quectel_QConnectManager_Linux_V1.6.0.6 驱动根目录执行 make clean→make→chmod 777 *
- 执行拨号工具 ./quectel-CM -I 14 (14 为回环倍数)

```
🔊 🖨 🗊 root@q-OptiPlex-5060: /home/q/jimmy/Quectel_QConnectManager_Linux_V1.6.0.6/Que
   [Dec 30 2019 02:00:00]
[05-20_00:33:45:734] qmap_settings.rx_urb_size = 31744
[05-20_00:33:45:830] requestSetLoopBackState(loopback_state=1, replication_facto
r=14)
[05-20_00:33:45:926] requestGetSIMStatus SIMStatus: SIM_ABSENT
[05-20_00:33:45:958] requestGetProfile[1] ///0
[05-20 00:33:45:990] requestRegistrationState2 MCC: 0, MNC: 0, PS: Detached, Dat
aCap: UNKNOW
[05-20_00:33:46:022] requestQueryDataCall IPv4ConnectionStatus: DISCONNECTED
[05-20_00:33:46:022] ifconfig rmnet_usb0.1 down
[05-20_00:33:46:027] ifconfig rmnet_usb0.1 0.0.0.0
SIOCSIFFLAGS: Network is down
[05-20_00:33:46:032] SetLoopBackInd: loopback_state=1, replication_factor=14
[05-20 00:33:46:054] requestSetupDataCall WdsConnectionIPv4Handle: 0x3d48d4e0
[05-20_00:33:46:182] ifconfig rmnet_usb0 up
[05-20 00:33:46:187] ifconfig rmnet usb0.1 up
[05-20 00:33:46:188] busybox udhcpc -f -n -q -t 5 -i rmnet_usb0.1
[05-20_00:33:46:189] udhcpc (v1.22.1) started
[05-20_00:33:46:232] Sending discover..
[05-20_00:33:46:268] Sending select for 192.168.48.171...
[05-20_00:33:46:307] Lease of 192.168.48.171 obtained, lease time 7200
[05-20_00:33:46:314] /etc/udhcpc/default.script: Resetting default routes
SIOCDELRT: No such process
```

● 拨号成功后, ip route show 查看路由表信息, 并 ping 192.168.48.172 默认网关地址

```
🙆 🖃 🗊 root@q-OptiPlex-5060: /home/q
q@q-OptiPlex-5060:~$ sudo su
sudo: /etc/sudoers.d is world writable
[sudo] password for q:
root@q-OptiPlex-5060:/home/q# ip route show
default via 192.168.48.172 dev rmnet_usb0.1
192.168.48.168/29 dev rmnet_usb0.1  proto kernel  scope link  src 192.168.48.171
root@q-OptiPlex-5060:/home/q# ping 192.168.48.172
PING 192.168.48.172 (192.168.48.172) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.36 ms
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.39 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.41 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.39 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.42 ms
                                                                        (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.39 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.42 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.39 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.41 ms
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.48 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.52 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.48 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.52 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=2 ttl=64 time=8.48 ms (DUP!)
```

备注: loopback 功能验证不需要插 SIM 卡,拨号成功后,会获取一个固定的 IP 地址: 192.168.48.171



4.2PCIE 下 loopback 拨号

4.2.1 准备工作

- 使用最新的 loopback 对应的 PCIE 驱动: Quectel Linux PCIE MHI Driver V1.3.0.10 (开发提供)
- 使用最新的 loopback 拨号工具: Quectel_QConnectManager_Linux_V1.6.0.6 (开发提供)
- 验证版本: RG500QEAAAR01A01M4G_BETA_20200106G

4.2.2 PCIE 驱动安装

- 在 Quectel_Linux_PCIE_MHI_Driver_V1.3.0.10 驱动文件夹根目录执行 make clean→make→chmod 777 *
- 编译完成生成 pcie_mhi.ko 的可执行驱动工具,将此文件 copy 至 /lib/modules/'uname -r'/kernel/drivers/PCI 路径下,删除此路径下原有的驱动文件 rm -rf pcie_mhi.ko,进行授权 chmod 777 pcie_mhi.ko,再回到驱动文件夹下执行 make install 安装驱动,插入 PCIe 设备后,开机 Is /dev/mhi*即可查询到 PCIe 口(或者在驱动文件夹下手动安装 insmod pcie_mhi.ko)

4.2.3 查看 loopback 对应的 PCIE 驱动有没有安装成功

Is /dev/mhi*

```
© □ root@q-OptiPlex-5060:/home/q

|@q-OptiPlex-5060:~$ sudo su
sudo: /etc/sudoers.d is world writable
|sudo| password for q:
|root@q-OptiPlex-5060:/home/q# ls /dev/mhi*
|/dev/mhi_BHI /dev/mhi_DIAG /dev/mhi_DUN /dev/mhi_LOOPBACK /dev/mhi_QMIO
|root@q-OptiPlex-5060:/home/q# |
```



4.2.4 loopback 拨号

- 在 Quectel_QConnectManager_Linux_V1.6.0.6 驱动根目录执行 make clean→make→chmod 777 *
- 执行拨号工具 ./quectel-CM -I 14 (14 为回环倍数)

```
🕽 🚍 📵 root@q-OptiPlex-5060: /home/q/jimmy/Quectel_QConnectManager_Linux_V1.6.0.6/Quec
   [Dec 30 2019 02:00:00]
[05-19 19:10:38:803] qmap settings.rx urb size = 16384
05-19 19:10:38:811] requestSetLoopBackState(loopback state=1, replication facto
=14)
[05-19_19:10:38:816] requestGetSIMStatus SIMStatus: SIM_READY
05-19_19:10:38:819] requestGetProfile[1] ///0
[05-19_19:10:38:822] requestRegistrationState2 MCC: 0, MNC: 0, PS: Detached, Dat
Cap: UNKNOW
[05-19_19:10:38:825] requestQueryDataCall IPv4ConnectionStatus: DISCONNECTED
[05-19_19:10:38:825] ifconfig rmnet_mhi0.1 down
[05-19_19:10:38:830] ifconfig rmnet_mhi0.1 0.0.0.0
SIOCSIFFLAGS: Network is down
[05-19_19:10:38:834] SetLoopBackInd: loopback_state=1, replication_factor=14
05-19_19:10:38:846] requestSetupDataCall WdsConnectionIPv4Handle: 0x5b48a190
05-19_19:10:38:852] ifconfig rmnet_mhi0 up
05-19_19:10:38:858] ifconfig rmnet_mhi0.1 up
[05-19_19:10:38:868] busybox udhcpc -f -n -q -t 5 -i rmnet_mhi0.1
05-19_19:10:38:927] udhcpc (v1.22.1) started

[05-19_19:10:38:984] Sending discover...

[05-19_19:10:39:027] Sending select for 192.168.48.171...

[05-19_19:10:39:079] Lease of 192.168.48.171 obtained, lease time 7200
05-19 19:10:39:085] /etc/udhcpc/default.script: Resetting default routes
IOCDELRT: No such process
```

● 拨号成功后, ip route show 查看路由表信息, 并 ping 192.168.48.172 默认网关地址

```
@ □ root@q-OptiPlex-5060: /home/q

q@q-OptiPlex-5060:~$ sudo su
sudo: /etc/sudoers.d is world writable
[sudo] password for q:
root@q-OptiPlex-5060: /home/q# ip route show
default via 192.168.48.172 dev rmnet_mhi0.1 proto static metric 100
169.254.0.0/16 dev rmnet_mhi0.1 scope link metric 1000
192.168.48.168/29 dev rmnet_mhi0.1 proto kernel scope link src 192.168.48.171
metric 100
root@q-OptiPlex-5060: /home/q# ■
```



```
192.168.48.168/29 dev rmnet_mhi0.1 proto kernel scope link src 192.168.48.171 metric 100
root@q-OptiPlex-5060:/home/q# ping 192.168.48.172
PING 192.168.48.172 (192.168.48.172) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.760 ms
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.77 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.78 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.78 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.79 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.79 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.79 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.79 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.79 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.79 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.80 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.80 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.80 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.80 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.81 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.81 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.81 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.08 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.08 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.08 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.11 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.11 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.11 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.11 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.48.172: icmp_seq=2 ttl=64 time=7.11 ms (DUP!)
```

备注: loopback 功能验证不需要插 SIM 卡,拨号成功后,会获取一个固定的 IP 地址: 192.168.48.171

5 iperf 测试

通过 iperf 打流 测试可测试模块 loopback 功能是否实现,操作步骤如下

(1. 备注测试 IPQ 上 loopback 功能时请在 PC 端进行打流操作,操作流程不变)

(2. IPQ 具体操作指导请参考文档【机密】SDx55 PCIE 测试指导文档_V1.9 此处不再赘述) root@OpenWrt:~# iperf -u -s &

[3] local 192.168.48.171 port 36832 connected with 192.168.48.172 port 5001



- 3 local 192.168.48.171 port 5001 connected with 192.168.48.172 port 36832
- [ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
- [3] 0.0-10.0 sec 741 MBytes 620 Mbits/sec 0.922 ms 0/89163 (0%)
- [3] 0.00-10.02 sec 450339 datagrams received out-of-order
- [ID] Interval Transfer Bandwidth
- [3] 0.0-10.0 sec 125 MBytes 105 Mbits/sec
- [3] Sent 89163 datagrams
- [3] Server Report:
- [3] 0.0-10.0 sec 87.1 KBytes 71.2 Kbits/sec 0.921 ms 0/ 0 (nan%)
- [3] 0.00-10.02 sec 450339 datagrams received out-of-order

需要注意的是,这种 loopback,由于回环的数据,不是严格按照 iperf 协议来回环的,所以 iperf/server

的统计结果是不准的,可以直接查看网卡的统计数量。

由于我们设置的回环倍数是 7 倍,可以看到 RX 的是 TX 的 7 倍。

如果带宽再往上加,会出现回环的数据量会超过 AP(CPU/USB/PCIE)的处理能力,会出现 RX 少

于7倍的TX。

root@OpenWrt:~# ifconfig pcie_mhi0

pcie_mhi0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:50:F4:00:00:00

inet addr:192.168.48.171 P-t-P:192.168.48.171 Mask:255.255.255.248

inet6 addr: fe80::50:f4ff:fe00:0/64 Scope:Link

UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1500 Metric:1

RX packets:624276 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:89184 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:935336280 (892.0 MiB) TX bytes:133583980 (127.3 MiB)

Iperf 打流统计的是总体数据,因存在丢包率(使用的 UDP)所以计算 loopback·回环的时候 RX TX 应减去前一次 RX TX 的数据



```
| Composition |
```

6.常见问题

6.1 IPQ 上需要对导入的 pcie 驱动进行源码修改

pcie_mhi pcie 驱动下进行源码的修改 pcie mhi/devices/mhi netdev quectel.c 文件



```
### STACLUS - STATE | 1909 Abs | STATE | 1909 Abs | STATE | 1909 Abs | STATE | STATE
```



6.2 IPQ 上测试 loopback 功能 iperf 打流需要指定网卡和端口

- 1. 前置条件
 - 1.1 SPF11 版本
 - 1.2 支持 IPQ 硬件加速的 qmi_wwan_q 驱动
 - 1.3 支持 loopback 的 X55 模块, 且模块配成 14 倍回环

2. 配置

2.1 由于我们现在只有 1G 网卡, 所以 PC 必须连接 2 个网线到 IPQ8074。

如下2个网卡.2个IP

marco@marco:~\$ ifconfig eth0

eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.1.198 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

marco@marco:~\$ ifconfig eth1


eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.1.121 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

2.2 lpq8074 配置端口转发.

分别转发 5001 和 5002 到电脑上的 2个不同的网卡。

这里是 5001 到 192.168.1.198, 5002 到 192.168.1.121





Firewall - Port Forwards

Port forwarding allows remote computers on the Internet to connect to a specific computer or service within the private LAN.

Port Forwards

Name	Match	Forward to
5001	IPv4-tcp, udp	IP 192.168.1.198, port 5001 in lan
	From any host in wan Via any router IP at port 5001	
5002	IPv4-tcp, udp	IP 192.168.1.121, port 5002 in lan
3002	From any host in wan	17 132.100.1.121, port 3002 III Ian
	Via any router IP at port 5002	

2.3 lpq8074 配置负载平衡.

lpq8074 有 4 个核,但是每个核的处理能力都不强,所以必须把事情合理的分摊的每个核上。

2.3.1 我们模块的 USB 中断绑定到 CPU3

root@OpenWrt:~# cat /proc/interrupts | grep usb1

229: 22134329 0

0 39778536 GIC 172 Edge

xhci-hcd:usb1

root@OpenWrt:~# echo 8 > /sys/class/net/wwan0/queues/rx-0/rps cpus root@OpenWrt:~# cat /proc/irq/229/smp_affinity

2.3.2 我们模块网卡的 rps 绑定到所有 CPU 上,即我们网卡驱动收到的包,交给所有的 CPU 去处 理。

root@OpenWrt:~# echo f > /sys/class/net/wwan0/queues/rx-0/rps cpus

root@OpenWrt:~# cat /sys/class/net/wwan0/queues/rx-0/rps_cpus f

注意上述的负载平衡方法,不是一成不变的。基本原来是保证每个核都有事做,不能一核忙死, 其他核围观。

测速的时候,可以通过如下命令,查看每个核的负载情况

root@OpenWrt:~# mpstat -P ALL 2



3. iperf 测试

PC 上运行 iperf,如下:

iperf -u -s -p 5001 -i 2 -B 192.168.1.198

iperf -u -c 192.168.48.172 -p 5001 -b 65M -t 7200 -B 192.168.1.198

iperf -u -s -p 5002 -i 2 -B 192.168.1.121

iperf -u -c 192.168.48.172 -p 5002 -B 192.168.1.121 -b 50M -t 7200

注意,这里-p port 和-B ip 的对应关系,必须和前面设置的端口转发一致。

4. 结果

- 4.12个网卡加起来 2个 1.2G
- 4.2 CPU3 忙死了,瓶颈应该是在我们的网卡驱动 (现在 QMAP 用的是 16KB,换成 31KB,应该能提升)
- 4.3 现在的覆盖平衡方法,应该不是最优的,应该 CPU0 和 1 的空闲还是很大的。

