
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Инструкция по монтажу

Облицовка квадратной колонны




Каталог продукции

nzmo.ru
+7 (383) 234-91-52


Состав системы

A




Подвес на колонне

B



Профиль Knauf на подвесе

G



Горизонтальная заглушка под плинтусом

K



Кассета на заглушке

Детали

— Кассета П-образная
— Плинтус П-образный
— Заглушка горизонтальная П-образная
— Заглушки вертикальная и квадратная


— Профиль Knauf и прямой подвес
— Дюбели и саморезы
— Клей или герметик

1


Подвесы

Прикрутите подвесы к колонне.

— шаг по высоте — 612,5 мм, нижний ряд — 90 мм от пола
— со стороны шва по краям — ещё по 4 подвеса по высоте



Подвесы на колонне




Узел А · подвес

2


Профили

Прикрутите профили Knauf к подвесам.

— со стороны шва по краям — ещё 4 профиля на высоту 2 000 мм



Профили на колонне




Узел B · профиль на подвесе

3

Положение профилей

Чтобы выставить профили, приложите к колонне плинтус или кассету и упритесь в них профилями.

— можно ставить впритык к плинтусу, без зазора, но тогда горизонтальная заглушка сядет с небольшим натягом



Вид сверху: отступы от плинтуса




Узлы C и D

4


Плинтус

Прикрутите плинтусы к профилям Knauf с двух сторон.

— стороны у плинтуса, кассеты и горизонтальной заглушки разные: метка стоит на короткой стороне, при наложении деталей она должна быть сверху



Плинтус на колонне




Вид сверху: где метка


5

Горизонтальные заглушки

Задвиньте горизонтальные заглушки под плинтус до упора и прикрутите к профилю Knauf.



Заглушка над плинтусом




Узел G · заглушка и плинтус

6

Кассеты

Наденьте кассеты сверху на горизонтальные заглушки до упора и прикрутите к профилю Knauf.



Кассета над заглушкой





Узел К · кассета и заглушка

7

Следующие ряды

Вставьте горизонтальные заглушки в нижние кассеты, сверху наденьте кассеты — как на шагах 5 и 6. Всё прикрутите к профилю Knauf. Повторяйте до потолка.






Ряды кассет


8

Вертикальные заглушки

Установите вертикальные заглушки, на стыке рядов — квадратную. Если нужно, закрепите клеем или герметиком.



Заглушки



Угол в сборе

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Монтаж обсудим под ваш проект

Инструкция уже в комплекте, инженер ответит на вопросы бригады. Монтаж или шеф-монтаж согласуем под ваш объект.

Обсудить монтаж

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru · nzmo.ru

Держим планку

© ООО «НЗМО», 2026. Схемы и чертежи — собственность завода. Копирование и использование без согласия НЗМО запрещено.

Каталог продукции