
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Инструкция по монтажу

# Облицовка квадратной колонны





Каталог продукции

nzmo.ru
+7 (383) 234-91-52


# Состав системы

**A**




Подвес на колонне

**B**



Профиль Knauf на подвесе

**G**




Горизонтальная заглушка под плинтусом

**K**




Кассета на заглушке

## Детали

— Кассета П-образная
— Плинтус П-образный
— Заглушка горизонтальная П-образная
— Заглушки вертикальная и квадратная


— Профиль Knauf и прямой подвес
— Дюбели и саморезы
— Клей или герметик

# 1


## Подвесы

**Прикрутите подвесы к колонне дюбелем и саморезом.**

— шаг по высоте — 612,5 мм, нижний ряд — 90 мм от пола
— со стороны шва по краям — ещё по 4 подвеса по высоте




Подвесы на колонне




Узел А · подвес

# 2


## Профили

**Прикрутите профили Knauf к подвесам.**

— со стороны шва по краям — ещё 4 профиля на высоту 2 000 мм




Профили на колонне




Узел B · профиль на подвесе

# 3

## Положение профилей

**Чтобы выставить профили, приложите к колонне плинтус или кассету и упритесь в них профилями.**

— можно ставить впритык к плинтусу, без зазора, но тогда горизонтальная заглушка сядет с небольшим натягом




Вид сверху: отступы от плинтуса





Узлы C и D

# 4


# Плинтус

**Прикрутите плинтусы к профилям Knauf с двух сторон.**

— стороны у плинтуса, кассеты и горизонтальной заглушки разные: метка стоит на короткой стороне, при наложении деталей она должна быть сверху




Плинтус на колонне





Вид сверху: где метка


5

# Горизонтальные заглушки

Задвиньте горизонтальные заглушки под плинтус до упора и прикрутите к профилю Knauf.




Заглушка над плинтусом





Узел G · заглушка и плинтус

6

# Кассеты

Наденьте кассеты сверху на горизонтальные заглушки до упора и прикрутите к профилю Knauf.




Кассета над заглушкой





Узел К · кассета и заглушка


7

# Следующие ряды

Вставьте горизонтальные заглушки в нижние кассеты, сверху наденьте кассеты — как на шагах 5 и 6. Всё прикрутите к профилю Knauf. Повторяйте до потолка.

— кассеты верхнего ряда обрезают по месту при монтаже






Ряды кассет


# 8

## Вертикальные заглушки

Установите вертикальные заглушки, на стыке рядов — квадратную. Если нужно, закрепите клеем или герметиком.




Заглушки



Угол в сборе

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

# Монтаж обсудим под ваш проект

Инструкция уже в комплекте, инженер ответит на вопросы бригады. Монтаж или шеф-монтаж согласуем под ваш объект.

Обсудить монтаж

## +7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru · nzmo.ru

Держим планку

© ООО «НЗМО», 2026. Схемы и чертежи — собственность завода. Копирование и использование без согласия НЗМО запрещено.

Каталог продукции