```
 1: #include <stdio.h>
 2: #include <stdlib.h>
 3: #include <stdarg.h>
 4: #include <unistd.h>
 5: #include <string.h>
 6: #include <fcntl.h>
 7: #include <termios.h>
 8:
 9: #include <errno.h>
10:
11: #include <pthread.h>
12:
13: #include "xbee.h"
14:
15: #define TRUE 1
16: #define FALSE 0
17:
18: #define M8(x) (x & 0xFF)
19: #define FDO(x,y,z)                                  \
20:   if (((x) = fdopen((y),(z))) == NULL) {            \
21:     perror("fopen()");                              \
22:     return(-1);                                     \
23:   }
24: #define FO(x,y,z)                                   \
25:   if (((x) = open((y),(z))) == -1) {               \
26:     perror("open()");                               \
27:     return(-1);                                     \
28:   }
```