
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Positive predictive value
0%
2%
5%
8%
10%
12%
15%
18%
20%
Defect base rate
Worked example