


2017. 3. 15.


# - 이번 학기 강의내용


| 주  | 주제          | 강의내용   |  |
|----|-------------|--|--|
| 1  | 지난학기 review | 지난학기에 배운 마이크로컨트롤러의 기본 기능에 대한한 review                     |  |
| 2  | 모터 1        | 모터 구동 이론, DC 모터  |  |
| 3  | 모터 2        | STEP 모터  |  |
| 4  | LCD 1       | Character Liquid Crystal Display 기본 실습                   |  |
| 5  | LCD 2       | Character Liquid Crystal Display 응용 + 4x4 키패드            |  |
| 6  | 무선통신 1      | 적외선(Infrared) 통신 기본                                      |  |
| 7  | 무선통신 2      | 적외선(Infrared) 통신 remote controller제작                     |  |
| 8  | 중간고사        | 중간고사   |  |
| 9  | 데이터변환1      | SPI 통신 (Digital-to-Analog Converter)                     |  |
| 10 | 데이터변환 2     | 데이터 변환 응용(DAC 출력-음악 만들기)                                 |  |
| 11 | 데이터변환 3     | 타이머 카운터 응용(음악 만들기)                                       |  |
| 12 | 데이터변환 4     | 아날로그-디지털 변환기 (ADC)<br>아날로그 컴퍼레이터                         |  |
| 13 | 센서 인터페이스 1  | 온도센서<br>압력센서<br>기울기센서                                    |  |
| 14 | 센서 인터페이스 2  | 광센서(cds)<br>포토인터럽터<br>텀 프로젝트 기안(1인 1 프로젝트, 졸업 작품과 연계 금지) |  |
| 15 | 텀 프로젝트      | 텀 프로젝트 중간 점검   |  |
| 16 | 기말고사        | 텀 프로젝트 발표 및 시연   |  |


# 수업 내용


## 모터의 기본 구동 원리












#### - 스텝모터 (=펄스모터)

: 펄스신호에 따라 일정한 각도씩 회전하는 모터

: 입력 펄스 수와 모터의 회전각도가 비례 > 회전각도 정확히 제어가능

: 공작기계, 산업용 로봇, 프린터, 복사기 등에 이용



#### - 장점

: 모터의 회전각은 입력 펄스 수에 비례

: 회전자의 오차는 스텝마다 누적되지 않음

: 디지털 신호로 오픈-루프(open-loop) 제어를 할 수 있음

: 정지 시에 큰 유지토크 발생


: 저속 구동 시 큰 토크 발생

#### - 단점


: 고속 구동 시 탈조(step-out) 하기 쉽다.


: 특정 주파수에서 공진 발생, 관성이 있는 부하에 약함

: 펄스의 주파수가 상승함에 따라 토크가 저하된다.




### - 스텝모터 구조





## - 스텝모터의 상(phase)과 결선

: 1~6상 등 다양




#### - 스텝모터의 종류

: 가변 릴럭턴스형(VR형:Variable Reluctance)

: 영구자석형(PM형 : Permanent)

: 복합형(Hybride형)



#### - 스텝모터 구동방식

### 1. 제어회로에 의한 분류

#### : **유니폴라(Unipolar, 단극성)** 구동방식

- 모터내부 코일에 전류를 한 방향으로만 흘림
- 센터 탭이 있는 스텝모터 구동시에 사용
- 저속에서는 토크가 작다, 회로 구성이 간단, 저렴
- 효율 낮음, 탈조(step-out) 가능성 낮음(→고속구동 유리)

### : **바이폴라(Bipolar, 쌍극성)** 구동방식

- 모터내부 코일에 전류의 방향을 교대로 바꾸어 흘림
- 저속에서 토크 크다, 회로구성 복잡
- 효율 높음, 탈조 가능성 높음(<del>)</del>저속구동 유리)
- cf) 6개의 배선의 모터는 unipolar, bipolar 둘 다 사용가능 4개의 배선의 모터는 바이폴러 방식만 가능

### 2. 여자 회로에 의한 분류


## - 1상 여자 방식 (Full Step)

: 1개의 코일만 차례로 여자하는 방식

: 소비전력이 낮고 1스텝당 각 정밀도가 높음

: 감쇠 진동이 크고 탈조하기 쉬움

| STEP | Α  | В  | A' | B' |
|------|----|----|----|----|
| 0    | ON |    |    |    |
| 1    |    | ON |    |    |
| 2    |    |    | ON |    |
| 3    |    |    |    | ON |
| 0    | ON |    |    |    |
| 1    |    | ON |    |    |




### - 2상 여자 방식 (Full Step)

: 2개의 코일을 동시에 여자하는 방식

: 1상 여자구동에 비해 2배의 전류가 필요

: 토크가 크다. 주파수 특성이 양호하여 가장 많이 사용 됨

| STEP | А  | В  | A' | B' |
|------|----|----|----|----|
| 0    | ON | ON |    |    |
| 1    |    | ON | ON |    |
| 2    |    |    | ON | ON |
| 3    | ON |    |    | ON |
| 0    | ON | ON |    |    |
| 1    |    | ON | ON |    |



### - 1-2상 여자 방식 (Half Step)


: 1상과 2상에 교대로 여자하는 방식

: 1상 여자구동에 비해 1.5배의 전류가 필요


: 1펄스에 대한 스텝은 1상, 2상의 스텝 각의 반

: 각도를 정밀하게 제어하는 곳에 이용

| STEP | А  | В  | A' | B' |
|------|----|----|----|----|
| 0    | ON | ON |    |    |
| 1    |    | ON |    |    |
| 2    |    |    | ON | ON |
| 3    |    |    |    | ON |
| 0    | ON | ON |    |    |
| 1    |    | ON |    |    |



# - 유니폴라(Unipolar, 양극성) 구동방식




▶ [그림 13.8] 유니폴러 구동 방식의 회로 예

○ [표 13.1] 4상 모터의 유니폴러 구동

| 구분                            | 유니폴러 1상 여자   | 유니폴러 2상 여자  | 유니폴러 1-2상 여자  |  |
|-------------------------------|--|---|---|--|
| 내용                            | 항상 하나의 상에만 전류를 흐<br>르게 하는 방식   | 항상 2개의 상에 전류를 흐르<br>게 하는 방식   | 하나의 상과 2개의 상을 교대<br>로 전류를 흐르게 하는 방식   |  |
| 스텝각                           | θ(Full step)   | θ(Full step)  | θ/2(Half step)  |  |
| 입력                            | Р  | 2P  | 1.5P  |  |
| 특지                            | 입력이 1상뿐이므로 모터의 온<br>도 상승이 낮고, 전원이 낮아도<br>된다. 출력 토크는 크지만 스텝<br>했을 때에 감쇠 진동이 크고 탈<br>조를 일으키기 쉬우므로 광범<br>위한 스텝 레이트로 회전시킬<br>때는 주의를 요한다. | 항상 2상이 여자되어 있으므로 기동 토크가 주어져 탈조가 일어나기 어렵다. 상 전환시에도 반드시 1상은 여자되어 있으므로 동작시에 제동효과가 있다. 다만, 모터의 온도 상승이 있고 1상 여자에비해 2배의 전원 용량을 필요로한다. | 1상, 2상 여자의 용량을 특징으로 가지며 스텝 각이 1상, 2상에 비해서 1/2이 된다. 응답 스텝 레이트는 1상, 2상여자의 2배가 된다. |  |
| 입력<br>펄스와<br>각 상<br>전류의<br>관계 | ON Tra OFF ON Tra  | U 본 CCW CW CW CW  | O C C C C C C C C C C C C C C C C C C C   |  |

## - STEP모터의 가/감속 제어




등가속 운동을 시킬 때, 스텝 펄스의 간격은 🔓 에 비례하여 짧아진다.


▶ [그림 13.15] 가감속의 속도 곡선과 구동 펄스 열(Pulse train)

#### - SLA7062M

: Uni-polar Stepper Motor Translator/Driver



Block Diagram




실험 회로

## 실험 실습


1. STEP 모터의 정회전/역회전



2. Timer를 이용한 속도 제어



3. STEP 모터 각도 제어 / DC 모터 각도 제어 → 비교



## 레포트

1. 실험 실습 1번을 글로 작성

2. 실험 실습 2번을 글로 작성

3. 실험 실습 3번을 글로 작성

4. Character Liquid Crystal Display (CLCD) 에 대하여 조사