sistema de pendolo investido Entontras representación en espacio, de estados del centro de maso las coordenados en 1= lcoop enx: x+lsen& V=Max + md2 (x+lsene) U= M3x + m3x + m3 2 son 0 = 3x (M+m) + m2 2 cose 0 0= 12 x (N+m) = ml seno 62+ mlcoso 6 U= 2 (M+m) - mlsent d2 + mlcosto Para el pendolo, aplicando la segonda ley de Newton mglsen0 = m 2 (x + l sen0) 2000 + m 2 (2000) Sen0+ mglsent = m3 + mlsent of + mlcoso allcos + mlsent o lsent ma sent = mcoox - mlson troso of + ml cos of + ml sent cos of + ml sent of mg 50,6 = m cost x + ml 6 Las Etwaciones de Sistemas son: U= (M+m) x - mlsent & +mlcost O suponemos que O y & son pequeños coebaba que se desea mg seno = mcos 9x + mlo mantener el pendolo vertical) sent & Opt +x U= (M+m) x + me o => U-mgo= M X \$º 20 mgo = m x + mlo 0 - m9 6

