

CÓDIGO:
PQ3-01
REVISÃO:
11
PÁGINA:
1 de 1

Rev	Data	Revisado por:	Rubrica	Aprovado por:	Rubrica
11	junho/2006	Luciana		Renê Benedetti	

1. OBJETIVO:

Assegurar que o produto adquirido esteja em conformidade com os requisitos especificados de aquisição.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO:

Este procedimento se aplica ao Laboratório de Calibração da HEXAGON METROLOGY SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA. - atividades de calibração de Máquinas de Medição por Coordenadas.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

• Manual da Qualidade

4. DEFINIÇÕES:

4.1 Fornecedor: Organização que fornece um produto (incluindo serviço) para a HEXAGON METROLOGY.

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

5.1 Consideração inicial: O Anexo A tem por objetivo, relacionar os requisitos normativos da norma NBR ISO/IEC 17025:2005 com os requisitos estabelecidos neste documento.

5.2 Avaliação de fornecedores:

Todos que fornecem produtos que impactam diretamente na qualidade dos serviços prestados pelo Laboratório de Calibração, são selecionados, qualificados, monitorados e re-qualificados, com base na sua capacidade de atender os requisitos especificados pela HEXAGON METROLOGY.

Nota inicial: O Gerente Técnico do Laboratório definiu que apenas os fornecedores de calibração serão objeto de controle por parte da Qualidade.

5.2.1 Seleção do fornecedor:

O Gerente da Qualidade seleciona apenas laboratórios de calibração que pertençam a RBC (Rede Brasileira de Calibração), o próprio INMETRO ou organismos signatários do acordo da ILAC.

5.2.2 Qualificação do fornecedor:

São aprovados pelo Gerente da Qualidade todos os laboratórios de calibração que atenderem os requisitos mencionados em "5.2.1".

5.2.3 Monitoramento do fornecedor qualificado:

O Gerente da Qualidade monitora continuamente os fornecedores qualificados.



CÓDIGO:
PQ3-01
REVISÃO:
11
PÁGINA:
2 de 2

Toda calibração recebida pelo Laboratório é inspecionada em seu recebimento e registrada, antes da liberação do equipamento ou padrão para o uso. O "Formulário de Inspeção de Recebimento - FIR" é utilizado (Anexo D).

Em caso de não-conformidade, o Gerente da Qualidade contata o fornecedor por fone, fax ou e-mail, relatando o fato e solicitando ações corretivas por parte do fornecedor.

• Monitoramentos:

A Qualidade monitora:

- A validade do certificado de acreditação RBC ou
- A presença do logotipo da RBC (ou outros aceitos) nos certificados de calibração recebidos.

5.2.4 Re-qualificação do fornecedor:

A Qualidade trata esta atividade de uma forma bastante simplificada, exigindo do seu fornecedor, a atualização da evidência de qualificação, ou seja, do certificado de acreditação RBC ou equivalente.

- **5.2.5** A Qualidade pode em caso de irregularidades graves, suspender (temporariamente ou definitivamente) a qualificação do fornecedor.
- **5.2.6** Uma lista de "Fornecedores Qualificados" (Anexo B) com todos os fornecedores qualificados é mantida pela Qualidade.

5.3 Pedido de compra:

- 5.3.1 Os dados de aquisição devem definir os requisitos especificados para o fornecedor, a fim de assegurar a conformidade do produto adquirido. O "Formulário Ordem de Compra ou Autorização de Prestação de Serviços FOC" (Anexo C) é utilizado pelo Laboratório, a fim de registrar os dados relevantes para a aquisição.
- 5.3.2 Todo pedido de compra é analisado, incluindo o conteúdo técnico, e aprovado pelo Gerente Técnico do Laboratório da HEXAGON METROLOGY antes de ser enviado para o fornecedor.

6. ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO:

- Revisão geral do texto;
- Não há necessidade de treinamento interno.



código:
PQ3-01
REVISÃO:
11
PÁGINA:
3 de 3

7. ANEXOS:

- 7.1 Anexo A: Matriz de correlação: NBR ISO/IEC 17025:2005 X PQ3-01 Rev.11
- 7.2 Anexo B: Modelo de lista de "Fornecedores Qualificados"
- 7.3 Anexo C: Modelo do "Formulário de Ordem de Compra ou Autorização de Prestação de Serviços FOC"
- 7.4 Anexo D: Modelo do "Formulário de Inspeção de Recebimento FIR"



CÓDIGO:
PQ3-01
REVISÃO:
11
PÁGINA:
4 de 4

ANEXO A - MATRIZ DE CORRELAÇÃO (NBR ISO/IEC 17025:2005 X PQ3-01 - Rev.11):

Norma NBR ISO/IEC 17025:2005:	Requisitos correspondentes deste documente (PQ3-01 - Rev.11):
Subcontratação de Ensaios e Calibrações e Aquisição de Serviços e Suprimentos	Compras
Requisito 4.5.1	Não aplicável
Requisito 4.5.2	Não aplicável
Requisito 4.5.3	Não aplicável
Requisito 4.5.4	Não aplicável
Requisito 4.6.1	5.2
Requisito 4.6.2	5.2.3
Requisito 4.6.3	5.3
Requisito 4.6.4	5.2.1 / 5.2.2 / 5.2.3 / 5.2.4 / 5.2.5 / 5.2.6



CÓDIGO:
PQ3-01
REVISÃO:
11
PÁGINA:
5 de 5

ANEXO B: MODELO DE LISTA DE "FORNECEDORES QUALIFICADOS":

								DATA
III	ON HEXAGON METROLOGY	LISTA ME	ESTRA DE C	ONTROLE D	STA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS DA QUALIDADE	OS DA Qเ	JALIDADE	REVISÃO
								PÁGINA
ITEM	DOCUMENTO	со́ріво	REVISÃO VÁLIDA	EMISSÃO	PRÓXIMA VERIFICAÇÃO	CÓPIA FÍSICA	CÓPIA ELETRÔNICA	ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA CONSULTA

Controlado por:

LISTA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS DA QUALIDADE – Rev.



CÓDIGO:
PQ3-01
REVISÃO:
11
PÁGINA:
6 de 6

ANEXO C: MODELO DO "FORMULÁRIO ORDEM DE COMPRA OU AUTORIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FOC":

METROLOGY N° DO PEDIDO: FORNECEDOR:	ORDE	M DE CC	TAÇÃO [DU AUTO DE SERVI		=	REVISÃO: DATA DA REVISÃO: CÓDIGO:
ENDEREÇO:							
CIDADE:		ESTADO			CEP:		
CNPJ:		I.E.:					
CONTATO:		DEPART	AMENTO.:				
TELEFONE:		FAX:			EMAIL:		
ITENS SOLICITADOS	QTL		ALOR TÁRIO	%	IPI VALOR	V	ALOR TOTAL
	TOTAL (<i>jERAL</i>					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:			DATA DE E	NTREGA.:			
OBSERVAÇÕES:							
REQUISITANTE:			DEPARTAN	MENTO.:			
TIPO DE APLICAÇÃO: ATIVO FIXO DIRETOR GERAL	FOQUE	ETOR C	☐ CON	SUMO AL			DUÇÃO NANCEIRO
						1ª V	IA - FINANCEIRO
Assinaturas						2ª V	IA - COMPRAS



CÓDIGO:
PQ3-01
REVISÃO:
11
PÁGINA:
7 de 7

ANEXO D: MODELO DO "FORMULÁRIO DE INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO - FIR":

						REVISÃO:
OW HEXAGON METROLOGY	FORMUL	ÁRIO DE INSPEÇÃO D	E RE	CEBIMENTO -	FIR	DATA DA EMISSÃO:
						PÁGINA:
1- INSPECIONADO POR	:		ı	RUBRICA		DATA:
2- DESCRIÇÃO DO EQU		N° S	ÉRIE:	FABRIC	ANTE:	
3 - LABORATÓRIO CAL		CERTI	IFICADO Nº:		DATA:	
4 - INSPEÇÃO DO EQUI	PAMENTO: 0	CONDIÇÃO:	(OBSERVAÇÃO:		
Amassados		AprovadoReprovo				
En	nbalagem	AprovadoReprovo	ado			
Funcio	namento	□ Aprovado □ Reprovo	ado			
	Limpeza	AprovadoReprovo	ado			
(Oxidação	AprovadoReprovo	ado			
Peças e ac	essórios	AprovadoReprovo	ado			
5 - INSPEÇÃO DA DOCU	MENTAÇÃO:	CONDIÇÃO:		OBSERVAÇÃO:		
1	Nota Fiscal	□Aprovado □Repro	vado			
Certificado de	Calibração	□Aprovado □Repro	vado			
Resultados a critério de	itendem ao e aceitação	I ISım I INân				
6 - FORNECEDOR CONS	JLTADO?:					
	Cont	ato:		D	ata:	
□Sim □Nã	o Moti	vo:				
	Acor	do:				
7 - AVALIAÇÃO DO FOR						
Fornecedor S	Sim					
aceitável2 🔲	Jão (Descrev	er a mativa)				



CÓDIGO:
PQ4-01
REVISÃO:
07
PÁGINA:
1 de 1

Rev	Data	Revisado por:	Rubrica	Aprovado por:	Rubrica
07	julho/2007	Renê Benedetti		Danilo Lapastini	

1. OBJETIVO:

Estabelecer uma sistemática, a fim de identificar e tratar uma não-conformidade relacionada ao processo de calibração realizado pela HEXAGON METROLOGY.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO:

Este procedimento se aplica ao Laboratório de Calibração da HEXAGON METROLOGY SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA. - atividades de calibração de Máquinas de Medição por Coordenadas.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

- Manual da Qualidade
- Procedimento de Ação Corretiva e Ação Preventiva PQ5-01
- Auditorias Internas da Qualidade

4. DEFINIÇÕES:

- 4.1 Não-conformidade: Não atendimento de um requisito especificado.
- **4.2** <u>Ação corretiva:</u> Ação tomada após uma não-conformidade já ter ocorrido e deve remover tanto os sintomas quanto às causas.

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

- 5.1 Consideração inicial: O Anexo A tem por objetivo, relacionar os requisitos normativos da Norma NBR ISO/IEC 17025:2005 com os requisitos estabelecidos neste documento.
- 5.2 O Formulário mostrado como Anexo B ("Formulário Relatório de Análise Crítica RAC") é aberto pelo Laboratório quando qualquer aspecto de seu trabalho de calibração, ou os resultados deste trabalho não estiverem em conformidade com seus Procedimentos ou com os requisitos acordados com o cliente.
- **5.3** Controle dos trabalhos de calibração não-conformes:
 - 5.3.1 Uma não-conformidade pode ser evidenciada: no Certificado de Calibração emitido pelo Laboratório de Calibração da HEXAGON METROLOGY, na qualificação técnica do pessoal do Laboratório, na confiabilidade metrológica dos padrões do Laboratório, na documentação da Qualidade, durante a calibração em campo (variação excessiva da temperatura durante a calibração), entre outras partes.

Importante: Como forma de evitar o uso não intencional da "parte" não-conforme, a mesma deve ser identificada, quando aplicável.

5.3.2 No caso de uma não-conformidade evidenciada pela Gerência Técnica do Laboratório, pelo cliente ou em auditorias, a Qualidade abre o "Formulário



CÓDIGO:
PQ4-01
REVISÃO:
07
PÁGINA:
2 de 2

Relatório de Análise Crítica - RAC" conforme modelo no Anexo B, comunica as funções envolvidas, incluindo a Gerência do Service e define uma disposição para remover o problema.

- 5.3.3 Cabe a Gerência da Qualidade gerenciar a não-conformidade, incluindo a necessidade ou não da abertura de ações, que podem incluir a interrupção do trabalho de calibração. Caso exista a necessidade de uma interrupção temporária, somente a Gerência Técnica do Laboratório tem autoridade definida para autorizar a retomada dos trabalhos de calibração.
- 5.3.4 Cabe ao Gerente da Qualidade avaliar a importância da não-conformidade, incluindo a necessidade ou não da abertura de ações conforme o "Procedimento de Ação Corretiva e Ação Preventiva PQ5-01".
- **5.3.5** Onde necessário, o cliente deverá ser informado pela Gerência Técnica do Laboratório e a calibração cancelada. Uma nova calibração será planejada e realizada sem custos para o cliente.
- 5.3.6 Quando uma não-conformidade for detectada pelo Laboratório após a entrega da calibração, a HEXAGON METROLOGY através da Gerência Técnica do Laboratório toma ações apropriadas em relação ao efeito ou potencial efeito da não-conformidade.
- 5.3.7 Quando uma "parte" não-conforme da calibração for corrigida, exemplo, equipamento de medição da HEXAGON METROLOGY com mau funcionamento, essa deve ser reverificada contra critérios de aceitação, antes de ser liberada para o uso.

6. ALTERAÇÕES DO DOCUMENTO:

- Revisão geral do texto;
- Revisão do item 5.3.1 definindo alguns tipos de trabalhos não-conformes;
- Revisão do item 5.3.3 definindo o responsável pela retomada de trabalho no caso de interrupção temporária;
- Necessita de treinamento interno.

7. ANEXOS:

- 7.1 Anexo A: Matriz de correlação: NBR ISO/IEC 17025:2005 X PQ4-01- Rev.07
- 7.2 Anexo B: Modelo do "Formulário de Relatório de Análise Crítica RAC"



CÓDIGO:
PQ4-01
REVISÃO:
07
PÁGINA:
3 de 3

ANEXO A - MATRIZ DE CORRELAÇÃO (NBR ISO/IEC 17025:2005 X PQ4-01 - Rev.07):

Norma NBR ISO/IEC 17025:2005:	Requisitos correspondentes deste documento (PQ4-01 - Rev.07):
Controle dos Trabalhos de Ensaio e/ou Calibração Não-Conforme	Controle dos Trabalhos de Calibração Não-Conformes
Requisito 4.9.1	5.2
Requisito 4.9.1.a	5.3.3
Requisito 4.9.1.b	5.3.4
Requisito 4.9.1.c	5.3.4
Requisito 4.9.1.d	5.3.5
Requisito 4.9.1.e	5.3.3
Requisito 4.9.2	5.3.4



CÓDIGO:
PQ4-01
REVISÃO:
07
PÁGINA:
4 de 4

ANEXO B: Modelo de "Formulário de Relatório de Análise Crítica - RAC":

		RI	RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA – RAC			REVISÃO:	
OW HEXAG	ON	PRODUTO			RECLAMAÇÕES E AQ REVENTIVAS	ÇÕES	REVISADO EM: PÁGINA: 1 de 2
1-RAC N°	4050	TO DOD.			DUDDICA		
I-RAC Nº	ABER	TO POR:			RUBRICA		DATA
2-ATIVIDADE	QUE E	VIDENCIOU A	ABERTURA DO RE	LATÓRIO			
☐ Não-Conf	formi	dade	Reclama	ções	☐ Observa	ações (Me	elhoria do Sistema)
3-DESCRIÇÃO DA EVIDÊNCIA							
4-PROCEDE?							
		Sim	n – Continuar		Não – Justificar no ite	em 6	
5-NOTIFICAÇÃ	O DAS	FUNÇÕES ENV	OLVIDAS				
ÁREA		NOME			RUBRICA:		DATA
6-ANÁLISE CRÍTICA DA EVIDÊNCIA E DISPOSIÇÃO FINAL:							
7-CLIENTE CON	NSULT.	ADO?					
			Por:				
□Não		☐ Sim	Data:				
			Contato:				
8-ABRIR REGIS	TRO D	E AÇÃO?					
□Não		☐ Sim		Ação Co	orretiva	Ação Pre	eventiva
9-INVESTIGAÇ	ÃO DA	CAUSA DA NÃ	O-CONFORMIDA	DE			
10-AÇÃO A SEI	R TOM	ADA PARA EVIT	TAR RE- <i>OC</i> ORRÊN	CIA OU O	CORRÊNCIA DA NÃO-CONI	FORMIDADE	E:
RESPONSÁVEL:				PRAZO:		DATA FINA	AL:



CÓDIGO:
PQ4-01
REVISÃO:
07
PÁGINA:
5 de 5

REVISÃO:

	RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA – RAC		REVISÃO:
HEXAGON METROLOGY	PRODUTO NÃO-CONFORME, RECLAMAÇÕES E AÇÕES		
	CORRETIVAS E PREVENTIVAS		PÁGINA: 2 de 2
11-MONITORAMENTO	D DA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO)	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
12-MONITORAMENTO DA EFICÁCIA DA AÇÃO			
RESPONSÁVEL:		PRAZO:	DATA FINAL: