## Práctica I1.

Curva característica del sensor LDR

Material:

Multímetro

Resistencia de 100 ohms

Sensor LDR

Batería 9V

Protoboard (de preferencia para no

۱%	Ω	
	0	191.4
	25	259.1
	50	269
	70	285.3
	100	299.8



