Controllability	Exposure	Sevi	
		S0	S1
C1	E1	QM	QM
	E2	QM	QM
	E3	QM	QM
	E4	QM	QM
C2	E1	QM	QM
	E2	QM	QM
	E3	QM	QM
	E4	QM	Α
C3	E1	QM	QM
	E2	QM	QM
	E3	QM	Α
	E4	QM	В

erity		
S2	S3	
QM	QM	
QM	QM	
QM	А	
Α	В	
QM	QM	
QM	Α	
A	В	
В	С	
QM	Α	
Α	В	
В	С	
С	D	