
СТВОРЕННЯ ШАБЛОНІВ В ПРОГРАМІ TERRAMODEL ДЛЯ ІМПОРТУ ДАНИХ З TEXEOMETPIB TRIMBLE TA SOKKIA

- 1. Створимо скрипт (шаблон) для імпорту даних з електронних тахеометрів Trimble (Zeiss) та Sokkia в програму Terramodel
- 1.1 Завантажимо програму Terramodel, Виберемо меню File ->
- 1.2 Download\Import -> Import Script Manager Зявиться вікно:



В цьому вікні є перелік різних скриптів, призначених для експорту даних в різних форматах. Можна відключити непотрібні скрипти, забравши значок "галочка" у квадратику, що розміщений поруч з назвою скрипта. Своримо власний скрипт (шаблон) для виводу координат в програму Інвент.


1.3Для цього натиснемо клавішу **New** у вікні, що зображене вище. Зявиться таке вікно:



В полі **Script Name** потрібно вписати назву скрипта, наприклад:


Дані з електронного тахеометра DR3300 чи Elta (для Trimble, Zeiss) Дані з електронного тахеометрів Sokkia (Для Sokkia)

В полі **Selection Action** повинно бути **Import from disk**. Після цього натиснемо клавішу **Next**. Зявиться таке меню



В цьому меню виберіть Raw survey data та натисніть клавішу Next

1.4 З'явиться меню




Натисніть клавішу Browse, що розташована навпроти поля **Template**. Якщо ви створюєте шаблон для тахеометрів Trimble то виберіть файл **Trimble (Zeiss).lgr** який знаходиться в каталозі

C:\Program Files\Trimble\Shared\Formats\

Якщо ви створюєте шаблон для тахеометра Sokkia виберіть **шаблон Sokkia 33.lgr** який знаходиться в тому ж каталозі. Якщо ви хочете створити шаблон для тахеометрів інших фірм, виберіть відповідний шаблон.


В полі File(s) введіть шлях та маску файлу, який буде завантажуватьсь в програму Terramodel. Для тахеометрів Trimble можна ввести таку стрічку C:\TAHEOM*.dat, для тахеометрів Sokkia C:\TAHEOM*.sdr. Де C:\TAHEOM\ це каталог в який були переписані дані з тахеометра а *.dat це маска імені файлу та розширення, яке мають файли з тахеометрів Trimble. *.sdr це маска імені файлу та розширення, яке мають файли з тахеометрів Sokkia. Натисніть клавішу Next

1.5 З'явится діалогове вікно:




Натисніть кнопку Next.

1.6 З'явиться меню




Для тахеометрів Trimble виберіть значення **15co12HtPn** Для тахеометрів Sokkia виберіть **<none>** Натисніть кнопку **Next**

1.7 З'явиться меню



1.8 З'явиться меню




Натисніть кнопку Next

1.9 З'явиться меню



Натисніть кнопку Next


1.10 З'явиться меню



Натисніть кнопку Finish

2. Використання створених шаблонів

- 2.1 Запустіть Terramodel, створіть проект або відкрийте існуючий проект в який ви хочете імпортувати дані з електронного тахеометра
- 2.2 Виберіть File/Download -> Import -> Дані з тахеометрів Sokkia чи Trimble, або будь-який інший тахеометр. З'виться меню



Виберіть файл, який ви хочете імпортувати з допомогою клавіші **Browse**, що розташована навпроти поля **File(s)**.

Тепер натисніть Next, після щього натискуйте Next у всіх наступних діалогових вікнах що з'являться, а в останньому діалоговому вікні натисніть Finish

Після цих дій в програмі запуститься підпрограми Raw Data Editor де ви зможете побачити виміряні в полі величини та, при необхідності, відредагувати їх.