3月4日作业(2.1, 2.2)

说明:作业中的选做题,分别以"A"、"B"、"C"标注难度等级。其

中	"A类"为较简单的题, "B类"为较难或复杂的题,"C类题难
度	大且复杂,需费较多时间。请酌情选择。
1.	设机器字长为 10 位,-1 的补码用定点整数表示时为,用定点小数表示时为。
2.	设机器字长8位,定点表示,尾数7位,数符1位,问:定点补码小数表示时,最大正数是多少?最小负数是多少?定点整数补码表示的最小负数是多少?
3.	P ₆₂ 1(1)、(4)(选作)
4.	P ₆₂ 3 注 : 阶码包含符号位在内共 8 位; 尾数 23 位,不包含符号位; 题中"规格化"是指普通的规格化,而非 IEEE754 标准的规格化。
5.	(选做,2015 考研)由3个"1"和5个"0"组成的8位二进制补码,能表示的最小整数是
	A126 B125 C32 D3
6.	(选作)在定点机中,下列说法错误的是。 A. +0 的原码不等于-0 的原码 B. 除补码外,原码和反码不能表示-1 C. +0 的反码不等于-0 的反码 D. 对应相同的机器字长,补码比原码和反码能多表示一个负数
7.	(B 类选做) 已知: $[x]_{\mathbb{R}} = 1x_1x_2\cdots x_n, 0 \ge x > -2^n$, 求证:
	$[x]_{\not \models} = 1\overline{x}_1\overline{x}_2\cdots\overline{x}_n + 1$
8.	在定点数运算中产生溢出的原因是。 A. 运算过程中最高位产生了进位或借位 B. 参加运算的操作数超出了机器的表示范围 C. 运算的结果超出了机器的表示范围 D. 寄存器的位数太少,不得不舍弃最低有效位
9.	下溢是指 。

A. 运算结果的绝对值小于机器所能表示的最小绝对值

- B. 运算的结果小于机器所能表示的最小负数
- C. 运算的结果小于机器所能表示的最小正数
- D. 运算结果的最低有效位产生的错误
- 10. 在定点运算器中,无论采用双符号位还是单符号位,必须有______,它 一般用_____来实现。
 - A. 译码电路,与非门
 - B. 编码电路,或非门
 - C. 移位电路,与或非门
 - D. 溢出判断电路,异或门
- - A. 符号位有进位
 - B. 符号位进位和最高数位进位异或结果为 0
 - C. 符号位进位和最高数位进位异或结果为1
 - D. 符号位为1
- 12. 教材: P₆₃ 6.(1)
- 13. 设机器数字长 8 位(含符号位),若 $A = \frac{9}{64}$, $B = -\frac{13}{32}$,用定点补码运算计算 $[A+B]_{*}$, $[A-B]_{*}$,判断是否发生溢出,并还原成真值。
- 14. (A 类选作) 教材: P₆₃ 5.(1)