## מופס ATP.

					ETX-2I	שם המוצר:
				<u> </u>	קה מתאריך:724.09.17	
						תאריך הבדיקה :י שם הבודק :י
יקת מבדקים	משוב מחל	הערות	ת הבעיה ?	המבדק זיהה א	אופן הדמיית התקלה	סעיף בהוראות הבדיקה הידניות
לא אומת	תוקן בגרסא מתאריך		לא	כן		111 21 71
	·			V	בדיקת תוכנה 1.מכשיר טעון ב6.2.1 ברקוד6.3.1- נופל CPLDמבדק- נופל	, 0101011

	1		•	-
		V	כבל USB לא מחובר- נופל	7.3
				USB
		V	הורכב מכשיר לא תקין נופל	7.4
		·	לא מחובר נופל FAN	Fans &
				Temperature test
				r
		V	PS בלי זיהוי –נופל	7.5
			DC PS במקום AC-נופל	Power supply
			,	Identification Test
		V	1PORT הוצא	7.6
				DG
		V	DATA הורכב מכשיר משבש	7.7
		·		DATA
		V	הורכב מכשיר תקול	7.10
		V	יווי כב כוכשי וואון	DDR Test
				DDR Test
		V	הורכב מכשיר תקול	7.12
				RTR Test

0, = 0 1 .				
		V	הורכב מכשיר לא מסונכרן	7.13
				TST/ALR Led Test
		V	MACLD	7.14
		<b>V</b>	מבדק מקשר ID ל ID מבדק מקשר כנדרש	Connect Mac to ID
			,	
		V	מבדק מבצע	7.15
				Set To Default

badas\_ATP\_2i.doc 22/10/2017

זצעות/בקשות לשיפור	משוב מחלקת מבדקים		
בוצע נדחה בגרסא מתאריך	בוצע בגרסא		הועבר לתיק ליישום עתידי
			7.272

,	רונן בר-אל	מבקש:	הבודק/	זתימת
	. , .	 ,	,	

אישור המבדק ע"י מחלקת מבדקים.
<u>הערות:</u> המבדק אושר לעבודה

חתימה:

:תאריך

22/10/2017