מופס ATP.

	,			-	ק: <u>AT-ETX5300A-MC/4XFP-01.</u> גרסג 2: : 300A-MC/4 XFP/AT 3: הוראות בדיקה מתאריך:4.9.2014 10 בתאריך: 4.9.2014		
							תאריך הבדיקה : שם הבודק :_קובי
קת מבדקים	משוב מחלי	הערות	? זבעיה	המבדק זיהה את ד	ופן הדמיית התקלה		סעיף בהוראות
לא אומת	תוקן בגרסא מתאריך		לא	כן			הבדיקה הידניות
	•	הבדיקה היא לראות Generator Etx-220 מזזה את הבעיה		כן	main b2	הוצאת כבל מפורט	7.11

7 0 9 7 2 0 1 1	,			5 11
	לראות Generator Etx-220 מזזה את הבעיה	כן	הכנסתי xfp לא תקין למוצר בפורט מסוים והוא משבש	7.11
	לראות Generator Etx-220 מוזה את הבעיה	כן	NO לא תקין שאין xfp הכנסתי link port	7.11
	לראות Generator Etx-220 מזזה את הבעיה	כן	הוצאת והכנסת כבל באחד הפורטים	7.11
	לראות Generator Etx-220 מזזה את הבעיה	כן	הכנסת כרטיס piggy תקול	7.11
	לראות Generator Etx-220 מזזה את הבעיה	כן	main a/4-הוצאת פורט	7.12

100/12011	לראות Generator Etx-220 מזזה את הבעיה	כן	הכנסת xfp לתוך פורט Main b/2 הוצאת כבל עד למצב שיבוש	7.12
	לראות Generator Etx-220 מזזה את הבעיה	כן	main a/4 לפורט xfp הכנסת No link all port	

 37/2017							

	ז מבדקים	משוב מחלקו	הצעות/בקשות לשיפור
הועבר	נדחה	בוצע	
לתיק		בגרסא	
ליישום		מתאריך	
עתידי			

	a main.doc				
15/09/20	14				
		ן/מבקש:	חתימת הבודי		
				רק ע"י מחלקת מבדקים <u>.</u>	גישור המבז
					,, ,,
					יערות:
				 	ועו ווג.
				 	-, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

etx-5300a main.doc 15/09/2014				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

- 6 -

חתימה:

<u>תאריך:</u>

15.09.2014