2.3.7.1

Um acumulador de chumbo sulfata	4-36
---------------------------------	------

a)	se o mantivermos descarregado durante muito tempo
b)	se for carregado com corrente muito intensa
٥)	se a temperatura for muito elevada
a)	por todas as razões indicadas acima
Nota	: As causas principais da sulfatação são as seguintes:
	1 - Descarga além do permitido (1,8 Volt)
	2 - Repouso do acumulador descarregado
	3 - Trabalho insuficiente (cargas e descargas de longe em longe)
	4 - Placas em contacto com o ar

## 2.3.8,1

Pod

5 - Electrólito muito frio.

		ar-se a corrente debitada e a tensão de um conjunto de	
oilhas	, mon	tando-se:	
	<b>a</b> )	em série	
	<b>b</b> )	em paralelo	
	c)	em séris-paralelo	$\boxtimes$
	a)	com o polo + de uma ligado ao polo - da seguinte até se obter a tensão pretendida	

Nota: com a ligação série - paralelo (= ligação mista) consegue-se obter maior tensão e maior corrente.

