1) Создать новый проект для написания программного кода на языке Си

Блок, задающий время счета таймера, включает в себя:

- 16-битный суммирующий/вычитающий счетчик (TIM1 CNTRH + TIM1 CNTRL)
- 16-битный регистр автоперезагрузки (TIM1 ARRH + TIM1 ARRL)
- Счетчик повторений (ТІМ1 RCR)
- Предварительный делитель (TIM1 PSCRH + TIM1 PSCRL)

Таймер представляет из себя счетчик, который в зависимости от настройки увеличивает или уменьшает свое значение с каждым приходящим тактирующим импульсом. Тактовыми импульсами таймера являются импульсы тактирования микроконтроллера, проходящие через предварительный делитель. По умолчанию, после сброса микроконтроллеры семейства STM8S тактируются от внутреннего источника тактирования (HSI/8 = 16 МГц/8=2 МГц). Предварительный делитель таймера ТІМ1 настраивается с помощью 2 регистров ТІМ1 PSCRH и ТІМ1 PSCRL. Частота тактирования таймера ТІМ1 рассчитывается следующим образом: Частота тактирования микроконтроллера делится на (число, хранящееся в регистрах предварительного делителя + 1). Это означает, что таймер ТІМ1 может тактироваться импульсами с частотой тактирования микроконтроллера, деленной от 1 до 65536. После сброса, в регистрах предварительного делителя хранятся нули, соответственно частота микроконтроллера делится на 0+1 и частота тактирования таймера ТІМ1 составляет 2 МГц. Обратите внимание, что для записи во все 16-ти битные регистры (TIM1 PSCR, TIM1 ARR и т.д.) необходимо сначала изменять старший байт, а затем младший!!! Это объясняется тем, что 16-ти битный регистр обновляется только после записи в младший регистр. В случае, когда изменяется сначала младший регистр, а потом старший, регистр обновится сразу после записи в младший, а изменение старшего проигнорируется.

Направление счета таймера (суммирующий или вычитающий) настраивается с помощью бита DIR в регистре TIM1_CR1. По умолчанию там хранится логический «0», что означает, что счетчик суммирующий, с каждым тактирующим импульсом он будет увеличивать свое значение.

Порог счета таймера настраивается с помощью регистров автоперезагрузки TIM1_ARRH и TIM1_ARRL. Данные регистры содержат число, до которого будет считать таймер (в режиме суммирующего счетчика) либо число с которого он начнет счет (в режиме вычитающего счетчика). После сброса, в данных регистрах хранится число 65535 (0xFFFF).

Текущее число счета таймера TIM1 хранится в регистрах TIM1_CNTRH и TIM1_CNTRL. Включение таймера TIM1 осуществляется установкой в «1» бита CEN в регистре TIM1 CR1.

- 2) Настроить нулевую линию порта G в режиме двухтактного выхода с частотой тактирования 10 МГц. Включить таймер ТІМ1. В бесконечном цикле написать код программы, которая будет выводить сигнал логической «1» на нулевую линию порта G и ожидать, пока содержимое регистра ТІМ1_СNTRH меньше либо равно 0х80, затем, пока содержимое этого регистра больше чем 0х80 на нулевой линии порта G должен быть сигнал логического «0».
- 3) Выполнить компиляцию программы, сборку и ее загрузку в микроконтроллер. Запустить программу и с помощью осциллографа зарегистрировать сигнал на нулевой линии порта G. Посчитать частоту полученного сигнала, рассчитать теоретическую частоту этого сигнала, сравнить значения.
- 4) Изменить программный код таким образом, чтобы время импульса уменьшилось в 2 раза, а период импульсов не изменился. Выполнить компиляцию программы, сборку и ее загрузку в микроконтроллер. Запустить программу и с помощью осциллографа зарегистрировать сигнал на нулевой линии порта G.
- 5) Используя регистры предварительного делителя (TIM1_PSCRH и TTIM1_PSCRL), увеличить период сигала в 2 раза. Выполнить компиляцию программы, сборку и ее загрузку в

микроконтроллер. Запустить программу и с помощью осциллографа зарегистрировать сигнал на нулевой линии порта G. Как при этом изменилась длительность импульса и почему?

- 6) Используя регистры автоперезагрузки (TIM1_ARRH и TTIM1_ARRL), уменьшить период сигнала в 2 раза. Выполнить компиляцию программы, сборку и ее загрузку в микроконтроллер. Запустить программу и с помощью осциллографа зарегистрировать сигнал на нулевой линии порта G. Как при этом изменилась длительность импульса и почему?
- 7) Используя флаг UIF в регистре TIM1_SR1, который устанавливается в «1» при переполнении таймера, написать программу, при выполнении которой, на нулевую линию порта G будут выводиться прямоугольные импульсы $t_i = t_p = 20$ мс. Выполнить компиляцию программы, сборку и ее загрузку в микроконтроллер. Запустить программу и с помощью осциллографа зарегистрировать сигнал на нулевой линии порта G.

Бит OPM в регистре TIM1_CR1 отвечает за настройку работы таймера в режиме одиночного импульса. Если данный бит сброшен в «0», то счетчик после переполнения продолжает счет заново. Если бит OPM установить в «1», то после переполнения счетчик остановится и начнет новый счет только после повторного запуска (установкой бита CEN в регистре TIM1_CR1).

8) Создать подпрограмму delay_us (int a), которая будет осуществлять задержку в микросекундах с использованием таймера. Проверить работу данной подпрограммы формируя в бесконечном цикле прямоугольные импульсы с разными задержками:

1)
$$t_i = t_p = 20 \text{ MKC}$$
; 2) $t_i = t_p = 500 \text{ MKC}$; 3) $t_i = t_p = 2000 \text{ MKC}$; 4) $t_i = t_p = 50000 \text{ MKC}$; 5) $t_i = 500 \text{ MKC}$, $t_p = 200 \text{ MKC}$.

Результат показать преподавателю.

9) Создать подпрограмму delay_ms (int a), которая будет осуществлять задержку в миллисекундах с использованием таймера. Проверить работу данной подпрограммы формируя в бесконечном цикле прямоугольные импульсы с разными задержками:

$$1)t_i = t_p = 20 \text{ mc}$$
; $2)t_i = t_p = 500 \text{ mc}$; $3)t_i = 500 \text{ mc}$, $t_p = 200 \text{ mc}$; $4)*t_i = 10 \text{ mc}$, $t_p = 200 \text{ mkc}$

*Обратите внимание: регистры TIM1_PSCRH и TIM1_PSCRL содержат значение, которое загружается в активный регистр предварительного делителя при каждом UEV (update event – событие обновления). Событие обновление формируется в следующих случаях:

При переполнении таймера;

Программно, при установке бита UG в регистре TIM1_EGR;

По событию запуска с контроллера тактирования/запуска.

Следовательно, по умолчанию, предварительный делитель не обновляется сразу после записи в регистры TIM1_PSCRH и TIM1_PSCRL, обновление происходит только после переполнения таймера. Для корректной работы необходимо, после изменения регистров предварительного делителя, программно сформировать событие обновления, установив логическую «1» в бите UG в регистре TIM1_EGR. Следует отметить, что по умолчанию, установка в «1» бита UG, сформирует событие обновления, что вызовет запрос на прерывание таймера (установится флаг UIF в регистре TIM1_SR1), для того чтобы этого избежать, необходимо установить в «1» бит URS в регистре TIM1_CR1.

Результат показать преподавателю.

10) Написать программу инверсии нулевого порта G по прерыванию таймера при переполнении. Для этого необходимо подключить в проект файл main.h в котором объявить

обработчик прерывания таймера, заменить в файле stm8_interrupt_vector.c имя соответствующего указателя в векторах прерываний и подключить заголовочный файл main.h внутри файлов main.c и stm8_interrupt_vector.c (как в 5 лабораторной работе). Разрешить прерывание таймера по переполнению в регистре TIM1_IER (бит UIE). Снять маскирование прерываний. (Обратите внимание, что в обработчике прерывания необходимо очистить флаг в регистре TIM1_SR1).

- 11) Написать программу плавного изменения яркости свечения светодиода с использованием прерываний таймера по переполнению. Светодиод должен сначала плавно увеличивать яркость свечения, затем плавно уменьшать. Результат показать преподавателю.
- 12) Убрать из программы разрешение прерывания таймера 1 по переполнению. Настроить первый канал таймера 1 в режиме ШИМ (В документации на контроллер (STM8S207 datasheet Table 6. Pin description стр. 28 необходимо найти, какому выводу соответствует альтернативная функция Timer 1 channel 1). Для этого необходимо:
- а) В регистре ТІМ1_ССМR1 необходимо настроить канал захвата/сравнения 1 на режим выхода, для этого необходимо биты СС1S сбросить в «0», бит ОС1FE также необходимо сбросить в «0», чтобы состояние выхода таймера зависело только от значения счетчика и от значения регистра захвата/сравнения 1 (ТІМ1_ССR1H и ТІМ1_ССR1L). Бит ОС1PE влияет на то, когда будет обновляться регистры сравнения: если ОС1PE = «0», то регистр сравнения обновляет свое значение, как только в регистры ТІМ1_ССR1H и ТІМ1_ССR1L будет записано новое значение, в случае, когда ОС1PE = «1», регистр сравнения обновляет только после события обновления. Данный бит установите в «1». С помощью битов ОС1М задайте для выхода сравнения 1 режим ШИМ1, установив в данные биты значение «110». В данном режиме, при режиме счета таймера вверх, на канале 1 активный уровень до тех пор, пока значение регистров ТІМ1_СNTRH и ТІМ1 CNTRL будет меньше значения регистров ТІМ1 ССR1H и ТІМ1 ССR1L.
- б) В регистре TIM1_CCER1 необходимо настроить полярность сигнала с помощью бита СС1Р. Для выбора в качестве активного уровня высокий уровень сигнала, необходимо в данный бит записать «0». Включение первого канала осуществляется установкой в «1» бита СС1Е.
- в) В регистре ТІМ1 ВКR разрешить работу каналов таймера, установив в «1» бит МОЕ.
- г) Задать с помощью регистра предварительного делителя частоту тактирования таймера 1 равную 1кГц
- д) Задать с помощью регистра автоперезагрузки период счета таймера равный 10 мс.
- е) Задать с помощью регистра захвата/сравнения 1 время импульса 5 мс

Проверить работу данной программы. **Обратите внимание**, что таймер, при счете вверх, считает от нуля до числа, которое загружено в регистры TIM1_AARH и TIM1_ARRL, а при следующем увеличении сбрасывается в 0 и только при этом происходит событие переполнения. Таким образом, при необходимости, чтобы таймер переполнился на n-ый счет, необходимо в регистры TIM1_ARRH и TIM1_ARRL загружать число «n-1».

- 13) Написать программу, в которой изначально настраивается режим ШИМ1 первого канала таймера 1. На данном канале должны формироваться прямоугольные импульсы $t_i = 1$ мс, T = 20мс. При этом частота тактирования таймера должна быть 100 кГц. Проверить работу данной программы.
- 14) В программе из пункта 13 необходимо добавить разрешение прерывания таймера по переполнению. В обработчике данного прерывания необходимо плавно увеличивать время импульса ШИМ до 2 мс, меняя каждый раз число, загружаемое в регистры ТІМ1_ССR1H и ТІМ1_ССR1L на 1. При достижении времени импульса 2 мс, необходимо его плавно уменьшать до 1 мс. Изменение импульса от 1 до 2 мс и обратно должно происходить циклично. Проверить работу программы с использованием

- 15) Подключить к выводу, выполняющему роль выхода первого таймера сервопривод и проверить его работу.
- 16) С помощью регистра счетчика повторений TIM1_RCR можно сделать так, чтобы таймер формировал запрос на прерывание не после каждого переполнения. В данный регистр записать число 1. Проверить работу описать изменение работы, по сравнению с пунктом 15.
- 17) Записать в регистр TIM1_RCR число 9, а изменение регистров TIM1_CCR1H и TIM1_CCR1L в прерывании таймера осуществлять на 10.