## KRATY ZGRZEWANE Z KĄTOWNIKIEM $L=624^{+0}_{-2}$ <u>C-C</u> AKątownik z/g 25x38x3 do kątownika $B=350^{+0}_{-4}$ wszystkie narożniki 25x38x3, 0 Kątownik z/g <u>a1.5</u> \ do kątownika wszystkie narożniki <u>B-B</u> (tylko dla Lzg) $L=624^{+0}_{-2}$ L=gr. pł. nośnego każdy płaskownik nośny spawać jednostronnie każdy drut łączący h = 25\* 25 25 3 spawać jednostronnie każdy płaskownik nośny 38 $L1 = 630^{+0}$ KOZ/34x76/25x2

