

NR-12 — SEGURANÇA EM MÁQUINAS

Procedimento de Segurança Padrão

01

OBJETIVO	APLICAÇÃO
Estabelecer as diretrizes para operação segura de máquinas e equipamentos, prevenindo acidentes por contato com partes móveis, esmagamento ou aprisionamento.	Todos os operadores de máquinas e equipamentos industriais, manutenção e supervisão.

RESPONSABILIDADES	
Operador	Operar somente máquinas para as quais possui treinamento e autorização.
Supervisor	Garantir que todas as proteções estejam instaladas antes do início da operação.
Manutenção	Realizar inspeções periódicas e registrar as manutenções preventivas.
SESMT	Auditar o cumprimento dos requisitos da NR-12 e emitir recomendações.

PASSO A PASSO — EXECUÇÃO SEGURA	
1	Inspecione visualmente a máquina antes de ligá-la: verifique proteções, cabos, botões de emergência.
2	Certifique-se de que ninguém está na zona de risco antes de acionar o equipamento.
3	Utilize os EPIs obrigatórios: luvas de proteção mecânica, óculos, protetor auricular e calçado.
4	Nunca remova ou burle proteções e dispositivos de segurança durante a operação.
5	Em caso de falha, acione o botão de emergência (cogumelo vermelho) e comunique ao supervisor.
6	Ao finalizar, desligue a máquina, aguarde a parada total e sinalize o equipamento antes de realizar qualquer ajuste.

NÃO FAÇA — PROIBIÇÕES	
■	Jamais opere máquina sem treinamento ou autorização formal.
■	Não realize manutenção com a máquina energizada sem aplicar o LOTO (Bloqueio e Etiquetagem).
■	Não use roupas largas, cabelos soltos ou adornos próximos a partes giratórias.

MÁQUINA SEGURA É MÁQUINA COM PROTEÇÃO E OPERADOR TREINADO.