

NR-35 — TRABALHO EM ALTURA

Procedimento de Segurança Padrão

02

OBJETIVO	APLICAÇÃO
Definir os requisitos mínimos para o planejamento, organização e execução de trabalhos em altura, prevenindo quedas e acidentes graves.	Todo trabalho realizado acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda.

RESPONSABILIDADES	
Trabalhador	Utilizar o cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte com dupla trava.
Supervisor	Emitir a Permissão de Trabalho (PT) e garantir as condições seguras no local.
Segurança	Inspecionar os EPIs e equipamentos de proteção coletiva (andaimes, redes).
Empresa	Oferecer treinamento obrigatório conforme NR-35 com periodicidade bienal.

PASSO A PASSO — EXECUÇÃO SEGURA	
1	Solicite e preencha a Permissão de Trabalho em Altura antes de iniciar qualquer atividade.
2	Inspecione o cinto paraquedista, talabarte e pontos de ancoragem antes de subir.
3	Verifique as condições climáticas: não realize trabalho em altura com ventos fortes ou chuva.
4	Isole a área abaixo com sinalização e barreiras para proteger quem está no nível inferior.
5	Mantenha três pontos de apoio ao subir ou descer escadas: duas mãos e um pé ou dois pés e uma mão.
6	Ao concluir, recolha ferramentas e materiais com segurança e encerre a Permissão de Trabalho.

NÃO FAÇA — PROIBIÇÕES	
■	Nunca trabalhe em altura sem cinto paraquedista e ancoragem adequada.
■	Não improvise pontos de ancoragem em estruturas não homologadas.
■	Não realize trabalho em altura sob efeito de medicamentos que causem sonolência.

EM ALTURA, CADA DETALHE CONTA. PROTEJA-SE ANTES DE SUBIR.