

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-16		
VERSIÓN: 02		
VIGENCIA: 04 Dic 2023		
TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y APROBACIÓN DE LA MERCADERÍA		Página 1 de 10
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

1. OBJETIVO:

- Establecer un procedimiento para seleccionar una muestra representativa de una población o lote

2. ALCANCE:

- Se aplica a todos los productos ingresado a Famproject Cía Ltda. previo a su aprobación y liberación.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

- ✓ F.BO-09 Reporte Múltiple de Inspección para Recepción de Producto

4. RESPONSABILIDADES:

4.1. Gerente General: Aprobar los recursos para el cumplimiento del presente procedimiento.

4.2. Responsable Técnico: Es el responsable de realizar el muestreo, revisión y aprobación de toda la mercadería ingresada a la bodega de Famproject. Cuando corresponda será el responsable de notificar al Jefe Administrativo y /o Jefe de Operaciones y Logística, para la devolución del producto. Además, será el responsable de dar el soporte y capacitación continua al personal de bodega.

4.3. Jefe de Operaciones y Logística: Será el responsable de ingresar los productos al sistema Silver, con su previa revisión.

4.4. Responsable de Bodega y Logística: Será el back up, de muestreo y revisión del Responsable Técnico.

5. DEFINICIONES:

5.1.Back up: es la copia de seguridad de los datos y procesos realizada por otra persona previamente capacitada en dicho proceso.

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACION		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
V.Medina	P.Altamirano	V.Medina
Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 03 Dic 2023	Nombre: Pamela Altamirano Cargo: Representante Legal Fecha: 04 Dic 2023	Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 04 Dic 2023

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-16		
VERSIÓN: 02		
VIGENCIA: 04 Dic 2023		
TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y APROBACIÓN DE LA MERCADERÍA		Página 2 de 10
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

5.2.Muestra: Llámase muestra al grupo de artículos o insumos que se utilizarán como objeto de estudio o análisis y que constituye un tamaño representativo de todo el lote y que por tanto es traceable al mismo.

5.3.Lote: Cantidad determinada de un producto manufacturado por un suministrador, en condiciones de fabricación que se suponen uniformes y estandarizadas.

5.4.Producto terminado: Es un bien de consumo que se encuentra envasado y empacado para ser distribuido en el mercado, el mismo que puede ser de fabricación propia o no.

5.5.Inspección: Proceso de medir, examinar, ensayar, verificar con la finalidad de comparar los resultados obtenidos con requisitos de especificación.

5.6.Inspección por atributos: Es la inspección de muestras aleatorias de N unidades en el que cada artículo o producto es clasificado de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o defectuoso, es decir, consiste en averiguar si el material en consideración cumple o no cumple con lo especificado, sin interesar la medida de la característica.

5.7.AQL: El estándar más utilizado para inspecciones de producto es la norma ISO 2859-1. Este estándar utiliza el concepto de AQL o Límite de Calidad Aceptable. La definición técnica de AQL (Límite de Calidad Aceptable) es “el máximo porcentaje de defectos que puede ser considerado satisfactorio para la muestra escogida”.

Primero se selecciona una muestra con base en las tablas AQL y luego se inspecciona para encontrar los defectos.

5.8.Defecto: Es el incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

Los defectos son clasificados en 3 categorías: Menores, Mayores y Críticos. Aunque el criterio puede variar entre clientes por lo general se considera lo siguiente:

Un **defecto menor** representa una discrepancia con respecto a lo establecido pero no afecta para nada la capacidad de uso de un objeto. Por ejemplo: Codificación legible con ligeros defectos (mancha de tinta).

Un **defecto mayor** es aquel que puede provocar una falla con respecto a la funcionalidad

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-16		
VERSIÓN: 02		
VIGENCIA: 04 Dic 2023		
TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y APROBACIÓN DE LA MERCADERÍA		Página 3 de 10
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

del producto. Por ejemplo: Codificación borrosa pero legible.

Un **defecto crítico** es aquel que se considera peligroso o inseguro. Por ejemplo: Ausencia de codificación

5.9. Niveles de inspección: La cantidad de productos a ser inspeccionados (tamaño de la muestra) se define por el nivel de inspección para ser utilizado y el tamaño del lote (cantidad de producto) en cuestión. Existen tres niveles generales de inspección y cuatro especiales. A continuación, se expone “Tabla 1 *Tabla para definir el tamaño de la muestra*” de acuerdo con los niveles de inspección:

Tamaño del lote	Niveles especiales de inspección				Niveles generales de inspección		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	II
2 a 8	A	A	A	A	A	A	B
9 a 15	A	A	A	A	A	B	C
16 a 25	A	A	B	B	B	C	D
26 a 50	A	B	B	C	C	D	E
51 a 90	B	B	C	C	C	E	F
91 a 150	B	B	C	D	D	F	G
151 a 280	B	C	D	E	E	G	H
281 a 500	B	C	D	E	F	H	J
501 a 1 200	C	C	E	F	G	J	K
1 201 a 3 200	C	D	E	G	H	K	L
3 201 a 10 000	C	D	F	G	J	L	M
10 001 a 35 000	C	D	F	H	K	M	N
35 001 a 150 000	D	E	G	J	L	N	P
150 001 a 500 000	D	E	G	J	M	P	Q
500 001 en adelante	D	E	H	K	N	Q	R

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2859-1 “Muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (NCA) para inspección lote a lote.”

Tabla 1.- Definición del tamaño de muestra de acuerdo al nivel de inspección

Definido el tamaño de muestra, se procede a determinar el AQL y las tasas de aceptación o rechazo a considerar durante una inspección.

Cuando se posee un sistema de cambios de Severidad en el muestreo, se procederá a realizar:

Inspección Rigurosa o Reducida, manteniéndose la Inspección Normal como punto de partida para todos los lotes a ser muestreados.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

CÓDIGO: CA-01-16

VERSIÓN: 02

VIGENCIA: 04 Dic 2023

TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y APROBACIÓN DE LA MERCADERÍA



Página 4 de 10

Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.

Ubicación de archivo:

Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad

Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81

Letra código tamaño de la muestra	Tamaño de la muestra	Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspección normal)																											
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000		
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	
A	2																												
B	3																												
C	5																												
D	8																												
E	13																												
F	20																												
G	32																												
H	50																												
J	80																												
K	125																												
L	200																												
M	315																												
N	500																												
P	800																												
Q	1 250																												
R	2 000																												

↓ = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o excede el tamaño del lote, efectuar el 100% de la inspección

↑ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha

Ac = Valor de aceptación

Re = Valor de rechazo

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2859-1 "Muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (NCA) para inspección lote a lote." **Inspección Normal**

Tabla 2.- Planes de muestreo simple en Inspección Normal

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

CÓDIGO: CA-01-16

VERSIÓN: 02

VIGENCIA: 04 Dic 2023

TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y APROBACIÓN DE LA MERCADERÍA



Página 5 de 10

Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.

Ubicación de archivo:

Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad

Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81

Letra código tamaño de la muestra	Tamaño de la muestra	Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspección reducida)																																		
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000									
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re			
A	2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31									
B	2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	7 8	10 11	14 15	21 22	30 31									
C	2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	6 7	8 9	10 11	14 15	21 22	↑								
D	3	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	6 7	8 9	10 11	14 15	21 22	↑	↑							
E	5	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	6 7	8 9	10 11	14 15	21 22	↑	↑	↑						
F	8	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	6 7	8 9	10 11	↑	↑	↑	↑	↑						
G	13	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	6 7	8 9	10 11	↑	↑	↑	↑	↑						
H	20	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	6 7	8 9	10 11	↑	↑	↑	↑	↑						
J	32	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	6 7	8 9	10 11	↑	↑	↑	↑	↑						
K	50	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	6 7	8 9	10 11	↑	↑	↑	↑	↑						
L	80	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	6 7	8 9	10 11	↑	↑	↑	↑	↑						
M	125	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	6 7	8 9	10 11	↑	↑	↑	↑	↑						
N	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	6 7	8 9	10 11	↑	↑	↑	↑	↑						
P	315	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	6 7	8 9	10 11	↑	↑	↑	↑	↑						
Q	500	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0 1	↑	↓	↓	1 2	2 3	3 4	5 6	6 7	8 9	10 11	↑	↑	↑	↑	↑						
R	800	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑						

↓ = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o excede el tamaño del lote, efectuar el 100% de la inspección

↑ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha

Ac = Valor de aceptación

Re = Valor de rechazo

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2859-1 "Muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (NCA) para inspección lote a lote." **Inspección Reducida**

Tabla 3.- Planes de muestreo simple en Inspección Reducida

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

CÓDIGO: CA-01-16

VERSIÓN: 02

VIGENCIA: 04 Dic 2023

TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y APROBACIÓN DE LA MERCADERÍA



Página 6 de 10

Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.

Ubicación de archivo:

Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad

Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81

Letra código tamaño de la muestra	Tamaño de la muestra	Nivel de calidad aceptable (NCA), en porcentaje de elementos no conformes y no conformidades por 100 unidades (inspección rigurosa)																													
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000				
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re			
A	2															0 1															
B	3															0 1															
C	5															0 1															
D	8														0 1																
E	13													0 1																	
F	20											0 1				1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19									
G	32										0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19											
H	50									0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19												
J	80								0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19													
K	125							0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19														
L	200						0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19															
M	315					0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19																
N	500				0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19																	
P	800			0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19																		
Q	1250		0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19																			
R	2000	0 1			1 2	2 3	3 4	5 6	8 9	12 13	18 19																				
S	3150		1 2																												

↓ = Utilizar el primer plan de muestreo bajo la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o excede el tamaño del lote, efectuar el 100% de la inspección
 ↑ = Utilizar el primer plan de muestreo por encima de la flecha
 Ac = Valor de aceptación
 Re = Valor de rechazo

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2859-1 "Muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (NCA) para inspección lote a lote." **Inspección Rigurosa**

Tabla 4.- Planes de muestreo simple en Inspección Rigurosa

6. PROCEDIMIENTO:

6.1. Revisión de la mercadería

Una vez ingresada la mercadería a las bodegas en Famproject Cía. Ltda. el Responsable Técnico realizará un muestreo de producto terminado para controlar su estado y presentación. Se tomarán aleatoriamente las unidades pertinentes de cada producto y por cada lote en diferentes ubicaciones, hasta completar la cantidad requerida. El tamaño de la muestra se define de acuerdo al tamaño de lote que ingrese a bodega y al nivel de inspección que se realice.

Se utilizará el nivel de inspección S4. De acuerdo a la *Tabla 1.- Definición del tamaño de muestra de acuerdo al nivel de inspección* que se encuentra al inicio de este documento, se puede determinar el tamaño de muestra, así: por ejemplo: para un lote de 4200 unidades el nivel S4 designa un tamaño de muestra "G", que corresponde a 32 unidades. Se tomarán aleatoriamente las unidades pertinentes de diferentes posiciones y en diferentes

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-16		
VERSIÓN: 02		
VIGENCIA: 04 Dic 2023		
TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y APROBACIÓN DE LA MERCADERÍA		Página 7 de 10
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

ubicaciones, hasta completar la cantidad requerida.

Tamaño del lote	Niveles especiales de inspección				Niveles generales de inspección		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2 a 8	A	A	A	A	A	A	B
9 a 15	A	A	A	A	A	B	C
16 a 25	A	A	B	B	B	C	D
26 a 50	A	B	B	C	C	D	E
51 a 90	B	B	C	C	C	E	F
91 a 150	B	B	C	D	D	F	G
151 a 280	B	C	D	E	E	G	H
281 a 500	B	C	D	E	F	H	J
501 a 1 200	C	C	E	F	G	J	K
1 201 a 3 200	C	D	E	G	H	K	L
3 201 a 10 000	C	D	F	G	J	L	M
10 001 a 35 000	C	D	F	H	K	M	N
35 001 a 150 000	D	E	G	J	L	N	P
150 001 a 500 000	D	E	G	J	M	P	Q
500 001 en adelante	D	E	H	K	N	Q	R

- a) Definido el tamaño de muestra, se procede a determinar el AQL es decir el máximo porcentaje de defectos que puede ser considerado satisfactorio para la muestra escogida. Se establecerá:

AQL = 0.065 para defectos críticos
AQL = 2.5 para defectos mayores
AQL = 4.0 para defectos menores

- b) A continuación, se realiza una clasificación de los distintos tipos de defectos:

Defectos Críticos:

- Codificado ausente, equivocado o incompleto.
- Codificado no legible.
- Impresión de folio no correspondiente.
- Producto no correspondiente.
- Cantidad de unidades no conforme.
- Sellado visiblemente deficiente.
- Sobre, frasco, caja, ó caset sin producto (cuando corresponda)
- Registro Sanitario ausente o erróneo.
- Cajas vacías
- Frasco sin etiqueta.

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-16	
VERSIÓN: 02	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y APROBACIÓN DE LA MERCADERÍA	Página 8 de 10
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

- k) *Tapas rotas o cortadas.*
- l) *Producto no correspondiente.*

Defectos Mayores

- a) *Codificación borrosa pero legible.*
- b) *Ausencia de bandas de seguridad (cuando corresponda).*
- c) *Desgarre en bandas de seguridad (cuando corresponda).*

Defectos Menores

- a) *Impresión con defectos ligeros (mancha de tinta).*
- b) *Texto descentrado, pero completo.*

Cuando corresponda se podrá aprobar un producto con defectos menores, pero siempre será motivo de RECHAZO que el producto presente Defectos Mayores o Defectos Críticos.

6.2 De la Aprobación

Una vez revisado el o los productos ingresados a la bodega de Famproject, cuando todo esté dentro de especificaciones señaladas por el proveedor y por normativa (Etiquetado de Dispositivos Médicos, RESOLUCIÓN ARCSA-DE-026-2016-YMIH, CAPITULO V. DEL ENVASE, ETIQUETAS E INSERTO/MANUAL DE USO) se procederá a APROBAR y a pasar las facturas correspondientes al Jefe Administrativo, para su posterior despacho.

7. HISTORIAL DE CAMBIOS

No	Motivo del Cambio	Fecha
1	Documento Nuevo	06/Oct/2023
2	Se actualiza el formato. Se añade el Anexo 1. Procedimiento de muestreo y aprobación de la mercadería.	04/Dic/2023

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-16	
VERSIÓN:	02	
VIGENCIA:	04 Dic 2023	
TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y APROBACIÓN DE LA MERCADERÍA		Página 9 de 10
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

8. CAPACITACIÓN

REQUIERE DIVULGACIÓN		DIRIGIDO A	
SI	☒	Gerente general	
NO	☐	Jefe financiero	
		Jefe administrativo	X
		Jefe de servicio técnico y aplicaciones	
		Jefe Comercial y de Ventas	
		Jefe de Operaciones y Logística	X
		Responsable técnico	X
		Asesor comercial	
		Asistente Comercial y Compras Públicas	
		Responsable de bodega	X
		Ingeniero de servicios de campo	
		Especialista de aplicaciones	

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-16	
VERSIÓN: 02	
VIGENCIA: 04 Dic 2023	
TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y APROBACIÓN DE LA MERCADERÍA	Página 10 de 10
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

9. ANEXOS

Anexo 1. Procedimiento de muestreo y aprobación de la mercadería

