

Máquina de Lavar Roupa Sistemas Digitais

Docente: Pedro Salgueiros

Trabalho elaborado por:

Pedro Anjos (45558);

Rafael Silva (45813);

Vicente Romão (45467);

>Introdução

Neste trabalho, foi-nos pedido para criar um sistema de controle para uma máquina de lavar roupa, composta pelos seguintes módulos:

- Módulo de controle da máquina;
- Módulo de controle da água;
- Módulo de controle da lavagem.

De um modo geral, o funcionamento dos três módulos de controle depende da existência do botão de início (BI), do sensor do nível da água (SNA) e do sensor de temperatura da água (STA), assim como dos seguintes componentes:

- Válvula de entrada de água (VA);
- Resistência de aquecimento da água (AQ);
- Motor rodar para a direita (MD);
- Motor rodar para a esquerda (ME);
- Motor modo centrifugação (MC);
- **©** Bomba de água (BA).

Em cada módulo, desenhamos um modelo ASM, preenchemos as tabelas de verdade e fizemos os mapas de *Karnaugh* para cada *flip-flop* e para as respetivas saídas de cada módulo.

Por último, juntamos toda a informação e desenvolvemos o circuito no programa Logisim.

≻Módulo de Controlo da Água;

1. Entradas;

Botão de início (BI);

Sensor de nível de água (SNA);

Sensor de temperatura da água (STA);


2. Saídas;

Válvula de entrada de água (VA);

Resistência de aquecimento da água (AQ);

Fim do ciclo de água (FCA);

3. Modelo ASM;




4. Tabela de verdade;

					Х	n	Xn+1						
ВІ	SNA	STA	Xn	Xn+1	X1	X0	X1	X0	VA	RAQ	I.L	T1	T0
0	Х	Х	а	а	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Х	Х	а	b	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Х	0	Х	b	b	0	1	0	1	1	0	0	0	0
Х	1	Х	b	С	0	1	1	0	1	0	0	1	1
Х	Х	0	C	С	1	0	1	0	0	1	0	0	0
Х	Х	1	С	d	1	0	1	1	0	1	0	0	1
Х	х	х	d	а	1	1	0	0	0	0	1	1	1

5. Mapas de Karnaught

T1:



T1: SNA X0 + X1 X0

T0:

BI=0

SNA STA	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	1	0

BI=1

X1 X0 SNA STA	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	0	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	0

T0: SNA X0 + STA X1 + \bar{x} 1 \bar{x} 0 BI + X1 X0

VA: $\bar{x}1$ XO

X_0		
X	0	1
1		
0	0	1
1	0	0

RAQ: X1 $\bar{x}0$

X 0 X 1	0	1
0	0	0
1	1	0

FCA: X1 X0

X 0 X	0	1
0	0	0
1	0	1

> Módulo de Controlo da Lavagem

1. Entradas:


Fim do ciclo de água (FCA); Sensor de nível de água (SNA);

2. Saídas:

Motor rodar para a direita (MD); Motor rodar para a esquerda (ME); Bomba de Água (BA); Motor modo centrifugação (MC); Fim do ciclo de Lavagem (FCL);

3. Modelo ASM;





4. Tabela de verdade;

					Xn)	Xn+1	L										
FCA	SNA	Xn	Xn+1	X2	X1	X0	X2	X1	Х0	MD(1)	MD(2)	ME(1)	ME(2)	ВА	MC	FCL	T2	T1	T0
0	Х	а	а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Х	а	b	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Х	Х	b	С	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Х	Х	С	d	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Х	Х	d	е	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
Х	х	e	f	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Х	1	f	f	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Х	0	f	gg	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Х	Х	σø	h	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Х	Х	h	a	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

5. Mapas de Karnaught;

T2:

FCA=0

X1 X0 SNA X2	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

FCA=1

X1 X0 SNA X2	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

T2: X1 X0

T1:

FCA=0 FCA=1


X1 X0 SNA X2	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	0	1	0
10	0	1	1	0

SNA X2	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	0	1	0
10	0	1	1	0

T1: \bar{x} 2 X0 + \overline{SNA} X0 + X1 X0

T0:

FCA=0



FCA=1

SNA X2	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	0	1	1
10	1	1	1	1

T0: \overline{SNA} X0 + X2 \oplus X0 + X1 + $\bar{x}1$ $\bar{x}0$ FCA

MD(1): $\bar{x}2 \bar{x}1 X0$

X1 X0				
X2 \	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	0	0	0

MD(2): \bar{x} 2 X1 \bar{x} 0

X1				
\ X0				
X2 \	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	0	0	0

ME(1): \bar{x} 2 X1 X0

X1				
X0				
X2 \	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	0	0

ME(2): X2 $\bar{x}1$ $\bar{x}0$

X1 X0				
X2 \	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0

BA: $X2 \bar{x}1 X0$

X1 X0				
X2 \	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0

MC: X2 X1 \bar{x} 0

X1				
\ X0				
X2 \	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1

FCL: X2 X1 X0

X1 X0				
X2 \	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0

≻Módulo de Controlo da Máquina


1. Entradas:

Botão de Início (BI); Fim do ciclo da Água (FCA); Fim do ciclo da Lavagem (FCL);

2. Saídas;

Ativar Ciclo de Água (ACA); Ativar Ciclo de Lavagem (ACL);

3. Modelo ASM;



4. Tabela de Verdade;

_						Х	'n	Xn	+1				
	ВІ	I.L	FCL	Xn	Xn+1	X1	X0	X1	X0	AA	AL	T1	T0
j	0	Х	Х	а	а	0	0	0	0	0	0	0	0

1	х	х	а	b	0	0	0	1	0	0	0	1
х	0	х	b	b	0	1	0	1	1	0	0	0
Х	1	х	b	С	0	1	1	0	1	0	1	1
х	х	0	С	С	1	0	1	0	0	1	0	0
Х	Х	1	С	а	1	0	0	0	0	1	1	0

5. Mapas de Karnaught;

T1:

BI=0 BI=1

X1 X0 FCA FCL	00	01	11	10
00	0	0	-	0
01	0	0	-	1
11	0	1	-	1
10	0	1	-	0

X1				
X0				
FCA \	00	01	11	10
FCL				
00	0	0	-	0
01	0	0	-	1
11	0	1	-	1
10	0	1	-	0

T1: FCL X1 + FCA X0

T0:

BI=0 BI=1

X1 X0 FCA FCL	00	01	11	10
00	0	0	-	0
01	0	0	-	0
11	0	1	-	0
10	0	1	-	0

X1 X0 FCA FCL	00	01	11	10
00	1	0	-	0
01	1	0	-	0
11	1	1	-	0
10	1	1	-	0

T0: FCA X0 + $\bar{x}1 \bar{x}0$ BI

AA: XO

X 0	0	1
X 1	0	1
0	0	1
1	0	-

AL: X1

X 0 X	0	1
0	0	0
1	1	-