ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic VITRY EN ARTOIS
AD 2 LFQS ATT 01

17 SEP 15








ALT AD: 174 (6 hPa)
LAT: 50 20 18 N
LONG: 002 59 36 E

LFQS Non WGS-84 VAR: 0°W (15)

APP: NIL TWR: NIL A/A: 123.5



VITRY EN ARTOIS

Consignes particulières / Special instructions

Procédures et consignes particulières

Roulage interdit hors RWY et TWY.

Eviter le survol de l'usine PERSTOP à BREBIERES.

TKOF et LDG interdits tant qu'un ACFT se trouve sur le TWY accolé à la piste entre les deux seuils.

Activités diverses

Activités AEM : (N° 8384) 500 ft ASFC, SR-SS.

Extension du plafond à 800 ft ASFC (975 ft AMSL) annoncée par NOTAM.

Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Avoid overflying PERSTOP factory in BREBIERES.

TKOF and LDG prohibited when ACFT taxiing on TWY adjacent to RWY between thresholds.

Special activities

AEM activity: (NR 8384) 500 ft ASFC, SR-SS. Upper limit raised up 800 ft ASFC (975 ft AMSL) announced by NOTAM.

Informations diverses / Miscellaneous

ETE: - 1 HR / SUM: - 1 HR

- 1 Situation / Location: 2 km NNE Vlitry en Artois (62- Pas De Calais).
- 2 ATS: NIL
- 3 VFR de nuit / Night VFR : Non agréé / Not approved.
- 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : Communauté de Communes OSARTIS TEL : 03 21 60 06 17.
- 5 AVA: Délégation Nord Pas de Calais (voir / see GEN).
- ← 6 BRIA : BORDEAUX (voir / see GEN).
 - 7 Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement PLN VFR / Addressing VFR FPL : voir / see GEN 12.
 - 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC: IFR: voir / see AIP GEN 3.5: Station: NIL.
 - 9 Douanes, Police / Customs, Police : NIL.
 - 10 AVT : NIL.
 - 11 SSLIA: Niveau 1 / Level 1.
 - 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL
 - 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : possible.
 - 14 Réparations / Repairs : NIL.
 - 15 ACB: de Douai TEL: 03 21 50 07 75.

ULM TEL : 03 21 07 81 06.

Aéromodélisme TEL: 03 27 98 23 19.