ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic 11 DEC 14 ARGENTAN AD2 LFAJ ATT 01








ALT AD : 581 (21 hPa)

LAT : 48 42 34 N LONG: 000 00 10 F **LFAJ** VAR : 1°W (10)

APP: NIL TWR: NIL A/A: 123.5



(1) voir / see TXT 01

Aides lumineuses : RWY 04/22 : BI Lighting aids : RWY 04/22 : LIL



ARGENTAN

Consignes particulières / Special instructions

Procédures et consignes particulières

Roulage interdit hors RWY et TWY.

TODA RWY 22 réduite de 50 m en raison de la route départementale D 958.

Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

TODA RWY 22 reduced of 50 m due to the road D 958.

VFR de nuit Night VFR

Les tours de piste s'effectuent au sud pour éviter les nuisances sonores.

Perform patterns south to avoid noise pollution.

Informations diverses / Miscellaneous

ETE: - 1 HR / SUM: - 1 HR

Les informations de source **non DGAC** de cette rubrique sont communiquées sous toute réserve. **Non DGAC** information in this document is communicated with all reserve.

- 1 Situation / Location: 4 km SSE Argentan (61 Orne).
- 2 ATS: NIL.
- 3 VFR de nuit / Night VFR: Agréé avec limitations (vol local et de navigation : pour les pilotes autorisés seulement)

Approved with restrictions (local and navigation flight only for authorized pilots).

4 - Exploitant d'aérodrome / AD operator : CCI de Flers

route de Granville - 61100 Flers

TEL: 02 33 64 68 00.

- 5 AVA: Délégation Basse et Haute Normandie (voir / see GEN).
- 6 BRIA: NANTES (voir / see GEN).
- 7 Préparation du vol / Flight preparation : Acheminement PLN VFR / Addressing VFR FPL : voir / see GEN12.
- 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.
- 9 Douanes, Police / Customs, Police : NIL.
- 10 AVT : Carburants / Fuel : 100LL Lubrifiant / Lubricant : NIL

(CIV) O/R la veille à / the day before to ACB.

Paiement comptant / Cash payment.

- 11 SSLIA: NIL.
- 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.
- 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : Possible.
- 14 Réparations / Repairs : NIL.
- 15 ACB: Les Ailes Argentanaises TEL: 02 33 36 78 11

Ecole ULM - TEL / FAX : 02 33 35 04 20.