ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

Ouvert à la CAP Public air traffic SEDAN DOUZY AD2 LFSJ ATT 01

01 MAY 14










ALT AD : 513 (19 hPa) LAT : 49 39 32 N LONG : 005 02 12 E

LFSJ VAR: 0° (10)

APP: NIL TWR: NIL A/A: 123.5



Aides lumineuses: NIL.

076

256

1100 x 60

Lighting aids: NIL.

1100

1100

1100

1100



08L

26R

Non revêtue

Unpaved

995

950

SEDAN DOUZY

Consignes particulières / Special instructions

Dangers à la navigation aérienne

En période de pluie, n'utiliser que la piste macadam et le TWY Est en tarmac.

Existence d'une dénivellation entre la piste revêtue et la piste non revêtue 08/26. Le roulage sur cette zone est déconseillé.

Procédures et consignes particulières

Utilisation de la radio vivement recommandée.

QFU 076° préférentiel cause dégagements.

Eviter le survol des zones habitées avoisinantes.

Activités diverses

Treuillage planeurs (N° 956) : SR-SS, SFC-2200 ft AMSL. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur A/A SEDAN.

Voltige sur AD (N° 6100): axe accolé parallèlement au Nord de la bande gazonnée 08/26 limité à l'Est par la D 964, longueur 3000 m, largeur 500 m. 1650 ft AAL/5000 ft AAL.

SAM, DIM et JF: SR-SS.

AEM (N° 8228): 500 ft ASFC, SR-SS. Réhaussement du plafond à 600 ft ASFC annoncé par NOTAM.

Air navigation hazards

During rainy period, pilots are restricted to use the paved RWY only and the East paved TWY.

Variation in level between paved RWY and grass strip 08/26. Taxiing on this part of AD is not recommended.

Procedures and special instructions

Radio use highly recommended.

Preferred QFU: 076°, due to clearing.

Avoid overflying the surrounding built up areas.

Special activities

Gliders winching (NR 956): SR-SS, SFC-2200 ft AMSL. Winch equipped with a flashing light. Users information on A/A SEDAN.

Aerobatics on AD (NR 6100): North and parallel to grass strip 08/26, East limit road D 964, length 3000 m, width 500 m.1650 ft AAL/5000 ft AAL.

SAT, SUN and HOL: SR-SS.

AEM (NR 8228): 500 ft ASFC (600 ft ASFC announced via NOTAM), SR-SS.

Informations diverses / Miscellaneous

HIV + 1 HR / WIN + 1 HR

Les informations de source **non DGAC** de cette rubrique sont communiquées sous toute réserve. **Non DGAC** information in this document is communicated with all reserve.

- 1 Situation / Location: 6 km SE Sedan (08 Ardennes).
- 2 ATS: NIL.
- 3 VFR de nuit / Night VFR : Non agréé / Not approved.
- 4 Exploitant d'aérodrome / AD operator : Syndicat Intercommunal de Gestion et Valorisation de l'aérodrome de DOUZY

Mairie / City council TEL: 03 24 26 31 48 / FAX: 03 24 26 84 01.

- 5 AVA: Délégation Lorraine et Champagne-Ardenne (voir / see GEN).
- 6 BRIA: BALE (voir / see GEN).
- 7 Préparation du vol / Flight preparation : Internet.

Acheminement PLN VFR / Addressing VFR FPL: voir / see GEN 12.

- 8 MET: VFR: voir / see GEN VAC; IFR: voir / see AIP GEN 3.5; Station: NIL.
- 9 Douanes, Police / Customs, Police : NIL.
- 10 AVT : Carburant / Fuel : 100 LL (CIV-MIL) HJ sauf MAR / except TUE . Lubrifiant / Lubricant : H80
 - Carte de crédit TOTAL, chèque, paiement comptant / TOTAL Credit card, cheque, cash payment.
- 11 SSLIA: Niveau 1 / Level 1.
- 12 Péril animalier / Wildlife strike hazard : NIL.
- 13 Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars : Possible.
- 14 Réparations / Repairs : NIL.
- 15 ACB : Roger Sommer Aérodrome de SEDAN DOUZY 08140 Dousy sauf MAR / except TUE. TEL : 03 24 26 30 36 FAX : 03 24 56 91 20.