$\neg$	•	, ·	•
Hal	$\alpha r_1$	catı	$\cap$
1 0	. <i>)</i>		

### 1 Packages requis

 $\bullet \ \ if then: \ Package \ pour \ faire \ des \ compilations \ conditionnelles \ (if ... then... else....) \\$ 

### 2 Appel du package

Le package est appelé en début de document par la commande :

\usepackage{Raf\_Notations\_Fab}

### 3 Mouvements de coup

Commandes	Rendus	Commentaires
\VCoupe	$V_c$	Vitesse de coupe.
\Vc	$V_c$	raccourci de \VCoupe
\VAvance	$V_f$	Vitesse d'avance.
\Vf	$V_f$	Raccourci de \VAvance.
\VEco	$V_{CE}$	Vitesse économique de coupe
\avance	f	Avance de l'outil.
\pPasse	a	Profondeur de passe.

### 4 Angles de coupe

Commandes	Rendus	Commentaires
\aCoupe	γ	Angle de coupe.
\aDepouille	α	Angle de dépouille
\aTaillant	$\beta$	Angle de taillant ?
\aInclinaison	$\lambda_r$	Angle d'inclinaison.
\aInc	$\lambda_r$	Raccourci de \aInclinaison.
\aDirectionArete	$\kappa_r$	Angle de direction d'arête.
\aDir	$\kappa_r$	Raccourci de
		\aDirectionArete.
\Kr	$\kappa_r$	Raccourci de
		\aDirectionArete.
\aPointe	$arepsilon_r$	????.

# 5 Plans de la coupe

Commandes	Rendus	Commentaires
\fCoupe	$A_{\gamma}$	Face de coupe.
\fDepouille	$A_{\alpha}$	Face de dépouille
\pRef	$P_r$	Plan de référence.
\pTravail	$P_f$	Plan de travail conventionnel.
\pArete	$P_s$	Plan d'arête de l'outil.
\pNormal	$P_n$	Plan normal d'arête de l'outil
		?.

### 6 Autre

Commandes	Rendus	Commentaires
\rBec	$R_{\varepsilon}$	Rayon de bec de l'outil.
\usureDepouille	VB	Usure en dépouille
\cTotal	VB	Coût total
\CT	VB	Coût total (raccourci)

## 7 Efforts et puissances

Commandes	Rendus	Commentaires
\FCoupe	$F_c$	Effort de coupe (tangentiel)
\Fc	$F_c$	Raccourci de \FCoupe
\pSpecifique	$K_c$	Pression spécifique de coupe
\Kc	$K_c$	Raccourci de pSpecifique
\PCoupe	$P_c$	Puissance de coupe
\Pc	$P_c$	Raccourci de PCoupe