

Bilancia a due piatti: rapporto di calibrazione

Tommaso Raffaelli

2024-12-09

Contents

1	Overview dell'esperimento	2			
2	Preparazione dei dati				
	2.1 Lettura dei dati	3			
LI	ST OF FIGURES				

 $[\]ast$ Tutte le tabelle troppo grandi per la visualizzazione all'interno del documento verranno messe per intero alla fine del documento

- Preparazione delle misure
- Preparazione dei dati
- Sviluppo del modello
- Controllo dei residui
- Comparazione con punti di test
- Test con bootstrap
- Conclusione
- Variabili modificabili

Durante la fase di test possiamo modificare due parametro della bilancia che sono:

- "Forza sul piatto sinisto"
- Differenza della forza fra i due piatti

Il primo varia fra 100 e 500 a intervalli di 50 invece il secondo varia fra -50 e50 a intervalli di 5. Generando una tabella di esecuzione delle misurazioni usando la funzione expand.grid si nota che essa è di dimensione 192 x ...; essendo che il nostro esperimento è svolto digitalmente possiamo andare a prelevare tutte le combinazioni senza avere particolari conseguenze in termini di tempo e di spesa, cosa che in un test reale sarebbe da riconsiderare.

1 Overview dell'esperimento

2 Preparazione dei dati

Come detto in precendenza durante la taratura possiamo modificare due variabili del sistema forza sul piatto sinistro che chiameremo Forza_sx e differenza fra i due piatti che verrà chiamata Delta_forza. Deciso questo possiamo generare una tabella di test che verrà data all'operatore che svolgerà le misurazioni per la calibrazione

```
Ord_dati <- expand.grid(Forza_sx = seq(100, 500, 50),
    Delta_forza = seq(-50, 50, 5), Risultato = NA) %>%
    mutate(StdOrd = 1:n(), RunOrd = sample(n()), .before = Forza_sx) %>%
    arrange(RunOrd)

write.csv(Ord_dati, "Test_suite.csv")
```

Definiamo StdOrd come ordine in cui expand.grid ha generato la tabella e RunOrd come una casualizzazione di StdOrd.

Ottenendo la seguente tabella 2.1:

```
kable(Ord_dati[1:5, ], booktabs = T, caption = "Ordine di test") %>%
  kable_styling(latex_options = c("striped", "HOLD_position"),
      position = "center")
```

Table 2.1. Ordine di test

StdOrd	RunOrd	Forza_sx	Delta_forza	Risultato
100	1	100	5	NA

148	2	250	30 NA	
70	3	400	-15 NA	
51	4	350	-25 NA	
65	5	150	-15 NA	

L'operatore segiurà l'ordine indicato da RunOrd ottenendo una casualizzazione dell'ordine di esecuzione.

2.1 Lettura dei dati

```
Misurazioni_random <- read.csv("Misurazioni_random_1.csv", comment = "#")
Misurazioni_ordinate <- read.csv("Misurazioni_ordinate.csv", comment = "#")
Misurazioni_random</pre>
```


```
##
        time F1 DF
                       angle
## 1
           0 150
                  50
                        6.96
## 2
          60 350
                   50
                        3.86
                  -5
                        0.09
## 3
         120 500
##
   4
         180 250 -20
                       -2.07
## 5
         240 350
                  20
                        1.53
## 6
         300 400
                    0
                        0.28
## 7
         360 500 -45
                       -2.38
## 8
         420 250
                   15
                        1.54
         480 350
##
  9
                    5
                        0.79
## 10
         540 300
                  25
                        2.10
##
         600 150 -40
                       -7.46
## 12
         660 400
                 40
                        2.73
                       -1.55
##
  13
         720 350 -20
         780 400
                  45
                        3.16
   14
##
  15
         840 150 -15
                       -2.50
         900 200
                        0.98
##
  16
                    5
         960 350 -50
                       -3.68
##
  17
## 18
        1020 150
                  20
                        3.48
## 19
        1080 200 -25
                       -3.21
        1140 200
##
  20
                    0
                        0.19
##
   21
        1200 200
                   25
                        3.41
##
  22
        1260 150
                        6.15
                  40
## 23
        1320 100
                    5
                        0.95
## 24
        1380 300
                  20
                        2.05
## 25
        1440 450 -10
                       -0.49
##
  26
        1500 450 -40
                       -2.14
##
   27
        1560 250
                    5
                        0.73
##
  28
        1620 350
                  25
                        2.09
## 29
                  25
                        3.80
        1680 150
##
  30
        1740 150
                        2.83
                   15
## 31
        1800 500 -40
                       -1.69
        1860 200
## 32
                  35
                        3.93
   33
        1920 450 -15
                       -0.67
##
  34
        1980 100
                  30
                        6.26
## 35
        2040 100
                 25
                        5.24
## 36
        2100 150 -45
                       -8.36
```

```
## 37
        2160 100 -50 -13.96
## 38
        2220 250 -35 -3.45
##
  39
        2280 200 40
                       4.84
##
   40
        2340 450 -35
                      -2.19
##
  41
        2400 450 -30
                      -1.76
        2460 450 45
                       2.76
##
  42
##
  43
        2520 450 -40
                      -2.77
                      0.37
##
  44
        2580 450 10
  45
        2640 350 -5
                      -0.36
##
##
  46
        2700 150 -20
                      -3.43
        2760 250
##
  47
                  35
                       3.81
        2820 200 -35
                      -5.06
##
  48
##
  49
        2880 500
                 50
                       2.91
##
  50
        2940 250 -25
                      -2.67
        3000 450 25
##
  51
                       1.77
##
  52
        3060 150
                 45
                       6.46
##
  53
        3120 200 -50
                      -7.33
        3180 150 35
##
  54
                       4.96
##
  55
        3240 350 10
                       0.87
##
  56
        3300 350 40
                       2.48
##
  57
        3360 300 -30
                      -2.87
##
  58
        3420 500 -25
                      -1.36
##
  59
        3480 150 -30
                      -5.48
##
  60
        3540 200 50
                       5.59
##
  61
        3600 100 -45 -12.42
        3660 300 -40
                      -3.74
##
  62
##
  63
        3720 300 -10
                      -0.94
##
  64
        3780 450 -45
                      -2.94
##
  65
        3840 100 -15
                      -3.60
##
  66
        3900 500 20
                      0.73
                     -3.43
##
  67
        3960 300 -35
        4020 250 50
##
  68
                       4.67
##
  69
        4080 400 -30
                      -2.63
        4140 350 15
##
  70
                       1.10
##
  71
        4200 100 10
                       1.99
##
  72
        4260 500 -15
                      -1.16
  73
        4320 100
                   0 -0.20
##
##
  74
        4380 100 -5
                     -1.06
##
  75
        4440 450
                  50
                       3.19
##
  76
        4500 500
                  25
                       0.94
##
  77
        4560 450
                  30
                       1.18
##
  78
        4620 100 -25
                      -6.30
                       0.90
##
  79
        4680 450 15
        4740 250 45
                       3.90
##
  80
##
  81
        4800 100
                       2.79
                  15
##
  82
        4860 100
                  20
                       4.45
##
  83
        4920 400
                  50
                       3.08
##
  84
        4980 300 -45
                      -4.41
##
  85
        5040 250 -40
                      -4.81
##
  86
        5100 450 40
                       1.94
##
  87
        5160 250 -45
                      -5.34
##
  88
        5220 200 -30
                      -4.01
##
  89
        5280 400 -10
                      -0.78
## 90
        5340 500 35
                       1.74
```

```
## 91
       5400 250 10
                     0.96
## 92
       5460 500 40
                     2.02
## 93
       5520 350 35
                    2.87
  94
       5580 250 40
                   3.65
##
  95
       5640 300 35
                   2.78
       5700 200 15
                    1.56
##
  96
  97
       5760 500 0
                    0.36
       5820 150 -50 -9.24
##
  98
  99
       5880 400 -30 -2.12
##
  100
       5940 300 -5
                    0.01
       6000 200 -45 -6.54
## 101
## 102
       6060 300 50
                    4.21
## 103
       6120 300 5 0.76
## 104
       6180 100 -20 -4.69
## 105
       6240 200 -5 -0.69
##
  106
       6300 250 -15 -1.32
##
  107
       6360 150 30
                    5.01
  108
       6420 400 -50 -3.54
##
## 109
       6480 400 -15 -0.87
## 110
       6540 200 -20 -2.65
## 111
       6600 100 40 8.38
## 112 6660 500 10 1.24
## 113
       6720 500
                 5
                    0.36
       6780 350 5
## 114
                   0.59
## 115
       6840 500 30 1.85
       6900 300 -25 -2.24
## 116
## 117
       6960 300 10
                   1.22
       7020 150 -35 -5.91
## 118
##
  119
       7080 350 -35 -2.59
## 120 7140 200 -15 -2.04
                   5.48
## 121 7200 200 45
       7260 450 -5 -0.16
## 122
## 123 7320 500 -10 -0.54
## 124
       7380 300 15 1.24
## 125
       7440 300 -50 -4.78
## 126 7500 250 -30 -3.13
## 127
       7560 100 -30 -7.85
## 128
       7620 350 30 2.06
  129
       7680 250 -5 -0.32
       7740 250 20 2.22
## 130
## 131
       7800 500 -50 -3.06
## 132
       7860 350 0
                   0.10
       7920 350 -30 -2.57
## 133
## 134
       7980 100 -45 -12.13
  135
       8040 450 5 0.07
       8100 500 -35 -1.99
## 136
## 137
       8160 300 0
                    0.22
## 138
       8220 400 10
                    0.47
## 139
       8280 100 -40 -10.79
## 140
       8340 200 -40 -5.77
## 141
       8400 350 45
                    3.51
  142
       8460 150 10
                     1.44
## 143
       8520 150 0 -0.04
## 144 8580 450 -20 -1.49
```

```
## 145 8640 400 -35 -2.51
## 146 8700 200 -10 -1.45
## 147 8760 300 -20 -1.90
       8820 100 50
                   9.13
## 149
       8880 400 25
                   1.89
## 150
       8940 250 0 -0.18
## 151
       9000 250 -50 -5.79
## 152
       9060 250 -10 -1.44
## 153
       9120 450 20 1.12
## 154
       9180 450 35
                   1.79
       9240 500 -30 -1.74
## 155
## 156 9300 450 -15 -1.15
       9360 150 -10 -1.88
## 157
## 158
       9420 150 5 0.85
## 159
       9480 400 -25 -2.01
## 160
       9540 400 20 1.13
## 161
       9600 150 -5 -1.11
## 162 9660 200 30
                   3.67
## 163 9720 450 -50 -3.25
## 164
       9780 400
                5
                    0.12
## 165
       9840 100 35 7.14
## 166 9900 200 20 2.34
## 167
       9960 250 30
                    2.50
## 168 10020 100 -35 -9.70
## 169 10080 400 -5 -0.29
## 170 10140 350 -15 -1.39
## 171 10200 400 -45 -3.11
## 172 10260 300 40 3.29
## 173 10320 200 10
                     1.24
## 174 10380 350 -10 -0.74
## 175 10440 400 35
                    1.94
## 176 10500 350 -25 -1.95
## 177 10560 500 15
                   0.54
## 178 10620 100 -10 -2.65
## 179 10680 250 25
                    2.28
## 180 10740 300 45
                   3.81
## 181 10800 300 30 2.65
## 182 10860 400 -20 -1.44
## 183 10920 300 -5 -0.30
                0 0.03
## 184 10980 450
## 185 11040 450 15
                    1.12
## 186 11100 500 45
                    2.44
## 187 11160 350 -45 -3.56
## 188 11220 500 -20 -1.14
## 189 11280 150 -25 -4.25
Misurazioni_random %>%
   ggplot(aes(x = F1, y = angle, group = DF, color = DF)) + geom_line() +
```

geom_point(aes(y = angle)) + scale_color_viridis_b()



```
Misurazioni_random %>%
    ggplot(aes(x = DF, y = angle, group = F1, color = F1)) + geom_line() +
    geom_point(aes(y = angle)) + scale_color_viridis_b()
```

