



Descrição :	Costura de bases para Feltros com 2 Emendas	Autor :	AAF
Peça / Aparelho :	Pano base com emenda		
Ferramentas e Materiais :	Grampeador pneumático, cabo de agulhamento, cabo de acabament	to,lupa, pulsão	e caneta
	pilot		
Vocabulário :	O.F Ordem de fabricação		

	JIB [°]	S – INSTRUÇÃO DE TRABAI	LHO
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
1.		1. Verificar fios "soltos" e retirá-los	1. Limpar excesso das laterais e evitar contaminação
2.	Emenda	1. Posicionar o pano "x" na mesa (pano menor) com a emenda direcionada na borda	




	JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
3.		1. Pregar base na mesa	1. Facilitar operação evitando que a base se movimente durante processo.	
4.			1. Retirar cabo de tecimento sem danificar os loops	
5.		 Cortar o cabo de tecimento em intervalos de 30cm (aproximadamente). 	1. Não danificar os loops.	
6.		1. Tirar o cabo de tecimento para abrir o pano	1. Remover o cabo de tecimento.	



	<u> </u>			
	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
7.		 Cortar o "fio barbante" das laterais. 	1. Posicioná-lo na mesa para realizar costura.	
8.		acabamento, conforme	1. Evitar que durante o manuseio da base para costura, haja soltura do fio do leno.	
9.		1. Descer pano base ao chão	1. Posicionar pano "y" a mesa	
10.		1. Posicionar pano "y" na mesa com a emenda direcionada na borda e executar as mesmas ações dos itens 3 a 9.	bases,	
11.	avesso	 Subir pano "x" com avesso para cima (pano ficará embaixo) 	1. Posicionar corretamente as bases para costurá-las posteriormente.	



	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
12.		1. Subir pano "y" com avesso para cima (pano ficará em cima)	1. Posicionar corretamente as bases para costurá-las posteriormente	
13.			1. Posicionar corretamente as bases para costurá-las posteriormente sem ter desalinhamento das emendas	



04 de Julho de 2017

Emitido:



	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
14.		1. Grampear as bases com o grampeador pneumático. Os grampos devem estar próximos a emenda e alinhados. 2. Utilizar a lupa para medir a defasagem da	corretamente para costurá-las. 2. Se a defasagem estiver	
		emenda (1,5mm a 2,0mm). Se a defasagem estiver fora da tolerância o processo de grampeamento e medição de defasagem devem ser feitos novamente.	dificuldade para fazer o fechamento do feltro.	
15.		1. Grampear as bases a 10 cm da emenda	"desalinhem" durante a costura.	
16.		 Posicionar máquina de costura zig-zag no sentido do trilho (1ª costura) 		

Anexo:



	do. 04 de Julilo de 20	Allexo.		
	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
17.		1. Puxar e posicionar pano base na máquina	1. Iniciar processo de costura	
18.		1. Ligar máquina de costura e iniciar processo	1. Iniciar processo de costura	
19.			 Fixar as bases para não correr durante etapa do agulhamento. 	



	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
20.		1. Arrematar fim da costura cortando o fio	1. Finalizar costura	
21.		 Posicionar novamente a máquina de costura para fazer a 2ª costura 	_	
22.		da máquina posicionado	1. Fixar as bases para não correr durante etapa do agulhamento	
23.		1. Arrematar fim da costura cortando o fio	1. Finalizar costura	
24.		1. Tirar os grampos do pano base.	1. Pano base finalizado	



	JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
25.		 Checar se após a costura a defasagem da emenda está dentro da tolerância (1,5mm a 2,0mm). Se a defasagem da emenda estiver fora da tolerância a costura deve ser retirada, e os itens 13 a 24 devem ser feitos novamente. 	1. Checar a defasagem da emenda.	
26.		1. Descer a lateral da base costurada	1. Posicionar bases para inserir cabo de agulhamento	
27.		1. Subir as laterais da base não costuradas e posicioná-las ao chão	1. Posicionar bases para inserir cabo de agulhamento	



	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
28.			1. Posicionar bases para inserir cabo de agulhamento	
29.		1. Alinhar os fios laterais (barbante) e pregar.	1. Inserir cabo de agulhamento com alinhamento das emendas	



	t.			
	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
30.		1. Subir 1 base das que ficaram posicionadas ao chão (interna), e pregá-la formando uma cabana para fechar.		
		2. Remover o cabo de acabamento da emenda.	2. Cabo deve ser mantido durante todo processo de costura, sendo removido apenas para fazer o fechamento das bases e inserção do cabo de agulhamento.	
31.			1. Iniciar inserção do cabo de agulhamento	



	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
32.		 Durante a inserção do cabo, deve-se conferir a emenda. Obs: NÃO pode ter loop faltando e nem "2/2" (Gato). 	passagem do cabo.	
33.		-		
34.		1. Puxar a agulha com o cabo de agulhamento (cabo preto) OBS: Para feltros com 2 emendas utilizamos sempre 2 cabos de agulhamento de 0,38mm.	agulhamento.	
35.		1. Cortar o fio da lateral e	1. Para não correr o fio durante o processo de agulhamento	



JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO					
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos		
36.		1. Marcar nº e seta OBS: Seta SEMPRE na emenda de cima (avesso)	1. Identificar pano base		
37.	1808 1808	1. Retirar os pregos	1. Produto finalizado		
38.		1. Posicionar a 2 base não costurada que ficou ao chão (externa) e pregá-la.	1. Realizar troca de cabo no outro lado da emenda		



JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO				
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
39.			1. Realizar troca de cabo no outro lado da emenda.	
40.	** Blant 2: *** Blant 2: *** Poly 10 min 2 eventure. *** The state - Applicament 10 minute of the control of	 Anotar na folha de feltros com a emenda, que o cabo de agulhamento foi inserido. 	_	

Emitido por:	Aprovado por:
Maria Luiza Martins	Frederico Schmidtt