Núm. Doc:	006/2013	Revisão:	0
Departamento:	Pin Seam Workstation		
Emitido:	15 de Fevereiro de 2013	Anexo:	



Descrição :	Fabricação do acessório Leader	Autor :	AAF
Peça / Aparelho :	Feltro de ProSeam XT		
Ferramentas e Materiais :	Granziano, furador, trena, metálon, ferro de solda e alicate		
Vocabulário :	Leader = Aba de tela para ProSeam XT		

	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
1.		<ol> <li>Verificar a largura do feltro e cortar a tela de acordo</li> <li>Tela verde = ± 30 a 40cm</li> <li>Tela Vermelha = ± 10cm</li> </ol>	1. Estar dimensionalmente correto	
2.		1. Dividir a tela e marcar ao meio	1. Estar dimensionalmente correto	
3.		1. Marcar 25 cm do centro para a lateral em ambos lados	1.Formar 50cm de cabeçote	



	JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
4.		1. Marcar 25cm da parte superior para a inferior da tela	1.Formar 50cm de cabeçote	
5.		1. Marcar 25cm em ambas laterais na parte inferior da tela	1.Formar 50cm de cabeçote	
6.		1. Posicionar a partir dos 25cm o metalón* da lateral da tela da parte inferior a 1ª marcação da lateral na parte superior	ângulo/inclinação da tela	



	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
7.		1. Marcar o ângulo da tela em ambas laterais	1. Formar o ângulo/inclinação da tela	
8.		1. Cortar na marcação em ambas laterais	1. Formar o ângulo/inclinação da tela	
9.		1. Rebater a tela para cima	1. Formar o cabeçote (puxador)	
10.		1. Cortar as laterais paralela ao corpo da tela	1. Formar o cabeçote	



	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
11.		1. Medir 8cm a partir do topo	1. Espaço para o metalón	
12.		1. Grampear nas laterais a partir dos 8cm	1. Facilitar a costura	
13.	10 20 20		1. Outro pedaço da aba protetora da emenda	



	JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
14.		1. Soldar parte inferior e lateral da tela	1. Evitar o desfiamento	
15.			1. Para prender o leader ao feltro	
16.		<ol> <li>Posicionar o zíper com aproximadamente 5cm acima da parte inferior da tela</li> </ol>	(A costura será no início da tira do	
17.			1. Marcar o alinhamento da costura em cima do zíper	
		Ao posicionar o metalón, deixar uma folga na distância para facilitar a inserção do material		



	JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
18.		1. Posicionar o metalón entre o zíper e a tela	1. Marcar o alinhamento da costura abaixo do zíper	
18.		Ao posicionar o metalón, deixar uma folga na distância para facilitar a inserção do material		
19.		1. Costurar com o ponto corrente na marcação em cima do zíper seguindo o alinhamento indicado na parte inferior  Obs.: Não pode deixar desalinhado em função da dificuldade de instalação do acessório ao produto		
20.		1. Posicionar aba protetora e alinhar a partir do ângulo	1. Costurar outro pedaço da aba protetora da emenda	



	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
21.		<ol> <li>Costurar aba protetora (Ponto corrente)</li> <li>Verificar se a costura não está falhando</li> </ol>	1. Costurar a outra parte da aba para proteger a emenda	
22.		1. Se necessário, cortar	1. Dimensionar corretamente	
		e soldar parar alinhar as abas		
23.			1. Costurar acabamento nas laterais	



	JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
24.		1. Posicionar a tira de algodão na lateral e grampear	1. Evitar desfiamento e dar acabamento lateral  Cortar tira para alinhar a tela	
25.		1. Costurar proteção	1. Finalizar o acabamento lateral	




	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
26.		1. Retirar os grampos	1. Costura finalizada	
27.		<ol> <li>Costurar o cabeçote a partir dos 8cm do topo (Ponto corrente)</li> <li>Amarrar nó na ponta para não desfazer costura</li> </ol>		
28.		<ol> <li>Costurar o cabeçote com aproximadamente 3cm da parte inferior para o topo</li> <li>Amarrar nó na ponta para não desfazer costura</li> </ol>		
29		1. Inserir metálon	1. Auxiliar a passagem do feltro no circuito – dar "sustentação"	



	JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
30		<ol> <li>Repetir novamente os itens 23 a 26 para a outra lateral</li> </ol>		
31.		1. Posicionar tela para colocar os ilhós	1. Posicionar as cordas	
32.		1. Para marcar o ilhós, medir 10cm a partir do metálon para o centro da tela		



	JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO				
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos		
33.		1. Furar para colocar os ilhós	1. Posicionar os ilhós		
34.		<ol> <li>Posicionar os ilhós no granziano e prensá-los na tela</li> <li>(Na parte inferior e superior da tela)</li> </ol>			





JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO				
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
35.		1. Verificar se os ilhós ficaram bem presos	1. Posicionar as cordas	

Emitido por:

Alessandra Fontoura

Aprovado por:

Carlos Henrique Pinton