

# INSTRUÇÃO DE TRABALHO Processo de Tecelagem

DSG.033.PT

Rev.nº.: 0

Data Rev.: 25/07/19

Página 1 de 2

#### 1. OBJETIVO

Este documento padroniza as operações do processo de tecelagem.

### 2. RESPONSABILIDADE

- 2.1. A aplicação deste documento é de responsabilidade do tecelão e/ou líder do setor.
- 2.2. A administração das ações descritas neste documento é da responsabilidade da Engenharia de Processo / Supervisão de Produção.

#### 3. GLOSSÁRIO

OF: Ordem de fabricação.

PCP: Planejamento e Controle da Produção. CEP: Controle Estatístico do Processo.

## 4. FORMULÁRIOS

- a) Ordem de Fabricação.
- b) Carta de CEP, na rede.

## 5. CONDIÇÕES GERAIS

O processo de tecelagem inicia-se com a regulagem do tear, conforme parâmetros estabelecidos na OF e ordem de programação determinada pelo o PCP.

## 6. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

- 6.1. Regulagem do Tear
- 6.1.1. Cabe ao Co-Líder:
- 6.1.1.1. Entrar com os dados de desenho e passagem de trama no computador de acordo com a OF.
- 6.1.1.2. Ajustar a tensão de urdume para atingir a passagem desejada na OF.
- 6.1.1.3. Ajustar a largura do pente de acordo com a OF e fazer uma conferencia junto com outro funcionário.
- 6.1.1.4. Ajustar a tensão de lançadeira conforme descrito na OF.
- 6.1.1.4.1 Para feltros com emenda, utilizar a tabela de tensão do Huytec do ANEXO A.
- 6.1.1.5. Antes de iniciar o tecimento, se faz necessário a regulagem das barras:
- Apertos para não soltar durante o tecimento.
- Checagem da formação da ourela.
- 6.1.2. Cabe ao Tecelão:
- 6.1.2.1. Conferir o desenho de tecimento.



# INSTRUÇÃO DE TRABALHO Processo de Tecelagem

DSG.033.PT

Rev.nº.: 0

Data Rev.: 25/07/19

Página 2 de 2

- 6.1.2.2. Verificar o fio de trama a ser utilizado.
- 6.1.2.3. Conferir a tensão de lançadeira, a faca da lançadeira e a passagem. A tensão de trama da lançadeira deverá ser verificada/conferida a cada duas medidas e em caso de valores fora do range, a tensão deverá ser ajustada e registrada na Ordem de Fabricação.

Nota: As tensões de trama do início, meio e final do pano base devem ser registradas na carta de CEP do respectivo tear/fio.

- 6.1.2.4. Antes de iniciar o tecimento, revistar o desenho, para eliminar as faltas de fio no sentido de Urdume.
- 6.2. Tecimento
- 6.2.1. No início e no término de cada tecido, colocar fio de marcação para identificação do tecimento.
- 6.2.2. Marcar na fita adesiva as medidas de tecimento indicadas na OF e colar no pano base no final de cada medida.
- 6.2.2.1. Cada medida de tecimento possui 50cm.
- 6.2.3. Tecer conforme parâmetros especificados na OF.

Nota: Quando houver tecimento de tecidos Twin(fabricação em conjunto) ou outras informações necessárias, será indicado na OF.

- 6.2.4. Durante o tecimento, fazer acompanhamento e inspeção do tecimento.
- 6.2.5. Anotar os defeitos e suas causas na OF e entrar em contato com o supervisor e/ou líder.

### 7. ANEXOS

#### **ANEXO A**

Fio	Tensão no Huytec	
0,40	170	
0,45	170	
0,50	190	
0,55	190	

### 8. CONTROLE DE REVISÕES

Revisão nº	Descrição	Data	Responsável