Núm. Doc:	015/2017	Revisão:	00
Departamento:	Pin seam felt		
Emitido:	09 de março de 2017	Anexo:	00



Descrição :	Inspeção de emenda e acessórios feltros Weavexx. Autor: MLM	
Peça / Aparelho : Proseam 2,TX, RC e Press Screen.		
Ferramentas e Materiais : Câmera fotográfica,caneta e papel milimetrado.		
Vocabulário :	NE = Numbered (lado em que é colocada a identificação do feltro BACK/FRONT pedido	
Vocabulario :	na OF da Weavexx).	

	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
1.		-	e 1. Checar visualmente os acessórios necessários ao produto.	
2.		1. Tirar foto da O.F. com o cliente e o número.	1. Facilitar o processo de arquivamento das fotos.	

Núm. Doc:015/2017Revisão:00Departamento:Pin seam feltEmitido:09 de março de 2017Anexo:00



JIB'S - INSTRUÇÃO DE TRABALHO **Pontos Chaves** Razões / Motivos **Etapas do Processo** 2. Verificar se os cabos de 1. Cabos de instalação instalação estão corretos. Número de cabos e diâmetro: deve ser verificado na folha de "feltros com emenda", no campo dos *alertas!* Comprimento: deve ser verificado folha na de "inspeção de emenda e 3. acessórios" Cálculo do comprimento = largura nominal do feltro + 0,50 cm (margem de segurança). 2. Tirar foto das etiquetas de identificação dos cabos. 527 7.5M Mono Lat # 187071

Núm. Doc:	015/2017	Revisão:	00
Departamento:	Pin seam felt		
Emitido:	09 de março de 2017	Anexo:	00



	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO				
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos		
4.		 1. Checar o kit de instalação Kit de costura (comagulha curva e agulha reta de 4") Tesoura Alicate Lubrificante Silicone 2 barras de lua química Cabos de instalação Manual (em inglês e colorido) Riscador 2. Checar na OF se algumitem deverá ser acrescentado e/ou retirado do kit. 3. Tirar foto do kit de instalação. 	feltro seja realizada, corretamente é necessário ter todos os itens do kit de instalação.		

Núm. Doc:	015/2017	Revisão:	00
Departamento:	Pin seam felt		
Emitido:	09 de março de 2017	Anexo:	00



	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO				
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos		
		 Verificar as emendas, flape contra flap: Alinhamento Loops rompidos Loops retraídos Loops tortos Boquinha 	1. Verificar estado da emenda.		
5.		Nota: qualquer defeito encontrado deve ser solicitado o conserto a um colaborador do psf.	:		
		2. Tirar fotos da emenda e do final da emenda (mostrando a sobra do zíper e etiquetas). Nota: as fotos da emenda			
		devem ser tiradas da ⇔ Vista superior (perto e longe). ⇔ Vista perpendicular a visão (perto e longe).			
6.					
		2. As fotos devem ser tiradas da vista superior (de perto e longe).			

Núm. Doc:	015/2017	Revisão:	00
Departamento:	Pin seam felt		
Emitido:	09 de março de 2017	Anexo:	00



	JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
7.		 Verificar na folha de "Feltros com emenda", em qual lado deve começar o zíper. As tiras do zíper devem ter 12 cm de sobra nas duas laterais - flap e contra flap. 	o zíper deve iniciar seu fechamento. 2. Verificar o tamanho das	
8.		1. Verificar as etiquetas de pull e do not remove do zíper.	=	
9.		 Fechar o zíper e fazer a cabana nas duas pontas do feltro. Tirar foto das duas cabanas. Tirar foto das duas primeiras marcações (que devem estar alinhadas). 	cabana. 2. Demonstrar que o feltro não está cônico.	

Núm. Doc:	015/2017	Revisão:	00
Departamento:	Pin seam felt		
Emitido:	09 de março de 2017	Anexo:	00



	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
		1. Na folha "Feltros comemenda", no campo de alertas , verificar quais acessórios são solicitados para o produto.	tipo de acessório.	
10.		2. Verificar qual o tipo de enrolamento: Standard ⇔ o leader/aba devem ser costurado no lado contra flap. Reverse ⇔ o leader/aba deve ser costurado do lado flap.	vai definir em qual lado o acessório deve ser costurado.	

Núm. Doc:	015/2017	Revisão:	00
Departamento:	Pin seam felt		
Emitido:	09 de março de 2017	Anexo:	00



JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
11.		1. Acessórios: Aba triangular (leader)	 Os acessórios devem estar de acordo com o solicitado.
		Aba retangular	
		Puxador auxiliar	
		Core leader 2. Tirar foto dos acessórios.	

Núm. Doc:015/2017Revisão:00Departamento:Pin seam feltEmitido:09 de março de 2017Anexo:00



JIB'S - INSTRUÇÃO DE TRABALHO **Pontos Chaves** Razões / Motivos # **Etapas do Processo** DESIGNATION OF STREET 1. O número do produto e 1. Identificação do feltro. medida devem ser verificados folha na de 220745 "Packaging Inspection Card". Identificar feltro utilizando o gabarito (vide JIB's 009/15 – Identificação do projeto bulldog. 12. 3. O número e a seta devem estar no lado flap. 4. O comprimento "ERL" deve estar do lado contra flap. Nota: em de caso identificação incorreta, retificação e identificação devem ser feitas

pela engenharia de processo.

Núm. Doc:	015/2017	Revisão:	00
Departamento:	Pin seam felt		
Emitido:	09 de março de 2017	Anexo:	00



JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
13.	TO STAR STATE OF THE STATE OF T	 A seta da aba deve estar indicando a mesma direção da seta que está no feltro. Indicação do lado face "sheetside". Número do produto. Indicação de back ou front (verificar na segunda folha de "Packaging Inspection Card"). Obs: NE – Lateral onde é feita a marcação BACK/FRONT conforme solicitado na OF. A marcação feita no tecimento do produto e identificada no feltro após o acabamento final. 	leader/aba.
14.		 Verificar as etiquetas de pull e do not remove do leader/aba. 	<u> </u>
15.			

Núm. Doc:	015/2017	Revisão:	00
Departamento:	Pin seam felt		
Emitido:	09 de março de 2017	Anexo:	00



JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
		 Verificar a soldagem das laterais. 	 Avaliar a condição da solda das laterais.
16.		Nota: Verificar na folha de "acabamento" o <u>tipo de selagem de borda solicitada.</u>	
		 Se soldagem não estiver adequada solicitar que seja feita novamente. 	
		3. Tirar foto da soldagem das duas laterais.	
17.		 Preencher a folha de "inspeção da emenda e acessórios". 	 A folha de inspeção deve o status final da emenda e acessórios.
		1. Entregar a O.F para a	1 Solicitar avaliação dos
18.	Atenção!!	Engenharia de Processo ou	

Emitido por:	Aprovado por:
Maria Luiza Martins	Luciana Ávila