Núm. Doc:	001/2012		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	0
Emitido:	13 de Novembro de 2012	Anexo:	



Descrição :	Troca de cabo de agulhamento	Autor :	AAF
Peça / Aparelho :	Feltro com emenda simples (ProSeam)		
Ferramentas e Materiais :	Cabo de agulhamento, lupa, pulsão e caneta pilot		
Vocabulário :	O.F Ordem de fabricação		

	JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
1.	Alerta:   Color   Co	<ol> <li>Verificar na O.F. se o pano base já foi termofixado</li> </ol>	_	
2.		1. Verificar fios "soltos" e retirá-los	1. Limpar excesso de fios nas laterais e evitar contaminação	
3.	Emenda Borda	<ol> <li>Posicionar o pano na mesa com a emenda direcionada na borda</li> </ol>	1. Iniciar processo para troca de cabo	

Núm. Doc:001/2012Departamento:Pin Seam WorkstationRevisão:0Emitido:13 de Novembro de 2012Anexo:



JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
4.			<ol> <li>Facilitar operação evitando que a base não se movimente durante processo</li> </ol>
5.		1. Passar silicone spray em toda largura da emenda	1. Facilitar a retirada do cabo de tecimento sem danificar os loops
6.		<ol> <li>Cortar o cabo de tecimento em intervalos de 30cm (aproximadamente)</li> </ol>	1. Retirar o cabo sem danificar os loops
7.	xação - checar aprovação da etapa de Alerta: //Estabilizar tensao e registrar comprime Cabo de agulhamento: 2 x 0,38mm	1. Verificar na ficha se é 1 ou 2 cabos de agulhamento	

Núm. Doc:001/2012Departamento:Pin Seam WorkstationRevisão:0Emitido:13 de Novembro de 2012Anexo:



~				
	JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos	
8.		<ol> <li>Desenrolar o cabo de agulhamento</li> <li>Nota: Verificar o comprimento do cabo com a largura do pano</li> </ol>		
		1. Retirar o cabo de tecimento, inserindo o cabo de agulhamento	1. Realizar troca de cabo para o produto agulhar	
9.		Durante a inserção do cabo, deve-se conferir a emenda		
		OBS: NÃO pode ter loop faltando e nem "2/2" -> Gato		
10.		1. Cortar os fios e amarrar as laterais	1.Para o fio não "correr" durante processo no agulhamento	

Núm. Doc:001/2012Departamento:Pin Seam WorkstationRevisão:0Emitido:13 de Novembro de 2012Anexo:



JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
11.	\$6 8 8 C 8 C 8 C 8 C 8 C 8 C 8 C 8 C 8 C	<ol> <li>Identificar o n° do produto e o lado avesso no pano</li> <li>OBS: Lado avesso SEMPRE na parte superior</li> </ol>	
12.		1. Retirar pregos	1. Produto finalizado
13.	Alerta:  Estabilizar tensao e registrar comprimentom  Cabo de aguihamento: 2 x 0.38mm -7 1 N/SKR100 D/N 10 / 1	<ol> <li>Anotar na folha de agulhamento e pré-fixação a data de inserção do cabo de agulhamento</li> </ol>	

Emitido por:	Aprovado por:
Alessandra Fontoura	Carlos Henrique Pinton