

تقرير تقدير أضرار المركبة

تاريخ التقرير: 2026-04-23 22:41:39.971432

رقم الحالة: CASE-4C22C98287

بيانات مالك المركبة

0509991226	رقم الجوال	محمد عثمان إبراهيم صالح	الاسم الكامل
MA@gmail.com	البريد الإلكتروني	2334116671	رقم الهوية
1450-07-24	تاريخ انتهاء الرخصة	يماني	الجنسية
		رخصة خاصة	نوع الرخصة

بيانات المركبة

برونزي	اللون	هونداي	العلامة التجارية
ج ل ل 2267	رقم اللوحة	اكسنت	الموديل
		2013	سنة الصنع

معلومات الحادث وتقرير نجم

22.658901 ,52.762458

إحداثيات الحادث

RD335642198

رقم الحادث

05:55:25 2026-01-01

تاريخ / وقت الحادث

0%

نسبة الخطأ

يمين

منطقة الضرر

الصورة الأصلية للمركبة



تفاصيل الأضرار والتكاليف

#	نوع الضرر	الشدة	الجزء المتضرر	سعر القطعة	أجرة العمل	الإجمالي قبل نسبة الخطأ	الإجمالي بعد نسبة الخطأ
1	خدش	منخفض	الباب الأمامي الأيمن	450.00 ريال	400.00 ريال	850.00 ريال	850.00 ريال

الملخص المالي النهائي

عدد الأضرار	1	إجمالي تكلفة القطع	450.00 ريال
إجمالي شغل اليد	400.00 ريال	الإجمالي قبل نسبة الخطأ	850.00 ريال
الإجمالي النهائي بعد نسبة الخطأ		850.00 ريال	

هذا التقرير تم توليده آلياً بناءً على البيانات المخزنة في النظام ويُستخدم لأغراض التوثيق والتقدير المالي والمطالبة بالتعويض.